

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

赣州清和石化有限公司

南康清和加油站

# 安全现状评价报告

(终稿)

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

资质证书编号：APJ-（赣）-006

2025年3月20日

# 赣州清和石化有限公司 南康清和加油站 安全现状评价报告

法定代表人：李辉

技术负责人：李佐仁

评价负责人：李永辉

评价报告完成日期：2025年3月20日

赣州清和石化有限公司  
南康清和加油站  
安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

2025年3月20日

## 规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。



# 安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 913601005535432081

机构名称: 江西赣昌安全生产科技服务有限公司  
 办公地址: 江西省南昌市红谷滩区世贸路372号金涛大厦A座18楼1801、1812-1818号  
 法定代表人: 李辉  
 证书编号: APJ-(赣)-006  
 首次发证: 2020年03月05日  
 有效期至: 2030年03月04日  
 业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。

\*\*\*\*



## 评 价 人 员

	姓名	专业	证书编号	从业登记号	签字
项目负责人	李永辉	电 气	1700000000100155	012986	
项目组成员	李永辉	电 气	1700000000100155	012986	
	魏本栋	安全工程	1200000000200229	032629	
	刘志强	化工工艺	0800000000204020	006935	
	郭 开	化工工艺/ 自动化	20221004636000000502	36230383100	
	金玉城	化工工艺/ 化工机械	20221004636000000488	36230333096	
报告编制人	李永辉	电 气	1700000000100155	012986	
报告审核人	邱 福	化工工艺	20201104644000002149	36210288497	
过程控制负责人	李云松	化学工程	0800000000204031	007035	
技术负责人	李佐仁	化工工艺	S011035000110201000578	034397	

## 前 言

赣州清和石化有限公司南康清和加油站是从事成品油经营的企业，法定代表人为张国铸，位于江西省赣州市南康区龙岭镇赣南大道北侧中化石油 1 楼。原建设单位为赣州中惠置业有限公司，因经营需要，赣州中惠置业有限公司 2025 年 1 月 1 日将座落江西省赣州市南康区龙岭镇金龙居委会赣南大道北侧加油站（原名南康中惠加油站）承包给赣州清和石化有限公司经营，并将名称变更为南康清和加油站。

该站 2023 年 07 月 26 日已取得危险化学品经营许可证，登记编号为赣康行审安经(甲)字[2023]000005 号，有效期至 2026 年 7 月 25 日。2020 年 6 月 25 日经赣州市行政审批局批准取得成品油零售经营批准证书（油零售证书第虔 0004 号），有效期至 2025 年 6 月 24 日。该站因经营单位变更，申请办理危险化学品经营许可证换证，故进行安全现状评价。

该站储存规模为 0#柴油储罐 2 台，92#汽油储罐、95#、50m<sup>3</sup> 0#柴油罐 2 台，50m<sup>3</sup> 92#汽油储罐 1 台，50m<sup>3</sup> 95#/98#隔仓汽油罐 1 台，每台储罐容积为 50m<sup>3</sup>，总容量 200m<sup>3</sup>，折合汽油为 150m<sup>3</sup>，按国家现行《汽车加油加气加氢站技术标准》对加油站的等级划分计算，该站属二级加油站。

该加油站在经营过程中涉及的主要物料为汽油和柴油，按国家十部、局联合公告[2015]第 5 号公布、[2022]第 8 号公告调整的《危险化学品目录》，汽油、柴油属于危险化学品。其中汽油根据安监总管三（2011）95 号文件公布《首批重点监管的危险化学品名录》，属于国家重点监管的危险化学品。

受赣州清和石化有限公司南康清和加油站的委托，江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担该站安全现状评价工作。根据《中华人民共和国安全生产法》；《危险化学品安全管理条例》（国务院第 591 号令），《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第 55 号，第 79 号修正）要求，对赣州清和石化有限公司南康清和加油站所提供的资料、文件进行了审核，对现场进行了实地检查、检测，根据《安全评价通则》AQ8001-2007 和《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（国家安全生产监督管理局安监管管二字[2003]38 号）的要求，编写此评价报告。

本评价涉及的有关原始资料由委托方提供，并对其真实性负责。本报告在编写过程中，得到了该赣州清和石化有限公司南康清和加油站的支持与配合，以及有关行政主管部门领导以及有关专家的精心指导，在此深表谢意！

**关键词： 加油站 换证 安全评价**

非常用的术语与符号、代号说明

符号	含义	符号	含义
m	米	mm	毫米
kPa	千帕	MPa	兆帕
kV	千伏	s	秒
kg	千克	kVA	千伏安
t	吨	°C	摄氏度
∅	直径	m/s	米/秒
a	年	d	天
min	分钟	h	小时
kw	千瓦	W	瓦
kVA	千伏安	m <sup>2</sup>	平方米
t/a	吨每年	kJ/mol	千焦每摩尔
m <sup>3</sup>	立方米	kcal	千卡
mg/m <sup>3</sup>	毫克每立方米	mol	摩尔
mg/kg	毫克每千克	MAC	最高容许浓度
LC <sub>50</sub>	吸入毒性半数致死浓度	PC-TWA	时间加权平均容许浓度
ppm	百万分之一，即 10 <sup>-6</sup>	PC-STEL	短时间接触容许浓度
LD <sub>50</sub>	口服毒性半数致死量、皮肤接触毒性半数致死量		
危险化学品目录序号	《危险化学品目录》(2022 版)中化学品的顺序号		
CAS 号	美国化学文摘对化学物质登录的检索服务号		
RTECS 号	美国毒物登记信息系统的注册登记号		
UN 编号	联合国《关于危险货物运输的建议书》对危险货物制定的编号		
DCS	集散控制系统		
SIS	安全仪表系统		



目 录

1. 评价概述	1
1.1 评价目的和原则	1
1.1.1 评价目的	1
1.1.2 评价的原则	1
1.2 评价依据	1
1.2.1 法律、法规、规定和规范性文件	1
1.2.2 评价标准、规范	3
1.2.3 其他相关资料	4
1.3 评价范围及内容	5
1.3.1 评价范围	5
1.3.2 评价内容	5
1.4 评价程序	5
2 加油站基本情况	7
2.1 加油站基本情况	7
2.2 加油站的外部环境状况	7
2.3 站区总平面布置	9
2.4 主要建筑物	11
2.5 主要工艺、设备设施	12
2.5.1 工艺流程	12
2.5.2 主要设备	14
2.6 消防设施	14
2.7 安全设施	15
2.8 公用工程	16
2.9 安全管理	17
2.10 经营状况	18
3. 主要危险、有害因素分析	19
3.1 危险有害因素产生的原因	19
3.2 化学品的辨识	20
3.3 重大危险源辨识	21
3.4 加油站固有的危险、有害因素分析	22
3.4.1 物料的安全技术数据	22
3.4.2 主要物料的燃烧特性和毒性数据	26
3.4.3 主要物料的危险性分析	27
3.4.4 主要物料的危害性分析	28
3.5 危险有害因素分类	29
3.6 工艺过程中的主要危险有害因素	31
3.7 经营过程中主要危险因素分析	33
3.7.1 火灾、爆炸	33
3.7.2 触电	34
3.7.3 车辆伤害	35
3.7.4 高处坠落	35
3.7.5 坍塌	35
3.7.6 物体打击	35
3.7.7 中毒和窒息	36

3.8 经营过程中主要有害因素分析 .....	36
3.8.1 噪声危害 .....	36
3.8.2 高温热辐射 .....	36
3.9 生产经营活动过程危险性分析 .....	37
3.10 站内爆炸危险区域的等级范围划分 .....	39
3.11 加油站火灾事故分析 .....	39
3.11.1 作业事故 .....	39
3.11.2 非作业事故 .....	40
3.12 主要危险、危害因素分析小结 .....	41
3.13 事故案例 .....	41
<b>4. 评价单元的划分及评价方法的选择 .....</b>	<b>43</b>
4.1 评价单元的划分 .....	43
4.2 评价方法的选择 .....	43
4.3 评价方法的介绍 .....	43
4.3.1 安全检查表法 .....	43
4.3.2 危险度评价法 .....	44
4.3.3 作业条件危险性分析 .....	44
<b>5 安全评价 .....</b>	<b>46</b>
5.1 危险度评价法 .....	46
5.2 作业条件危险性评价法 .....	46
5.3 加油站安全评价检查表 .....	47
5.4 危险化学品经营单位安全评价现场检查表 .....	56
5.5 应急预案及应急演练 .....	62
5.6 重点监管的危险化学品安全措施落实情况 .....	63
5.7 安全分类整治评价 .....	65
5.8 重大事故隐患情况分析 .....	72
5.9 商务领域安全生产重大隐患排查符合性评价 .....	74
<b>6 分析评价 .....</b>	<b>75</b>
6.1 外部环境及站区总平面布置 .....	75
6.2 建(构)筑物 .....	75
6.3 消防、防雷、防静电、安全设施评价 .....	75
6.4 安全管理制度 .....	76
<b>7. 建议补充的安全对策措施 .....</b>	<b>77</b>
<b>8. 评价结论及建议 .....</b>	<b>78</b>
8.1 评价结论 .....	78
8.2 建议 .....	79
<b>9. 附件 .....</b>	<b>80</b>

# 赣州清和石化有限公司南康清和加油站 安全现状评价报告

## 1. 评价概述

### 1.1 评价目的和原则

#### 1.1.1 评价目的

(1) 安全评价目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。

(2) 为安全监察进行技术准备，为危险化学品经营许可证的发放提供技术依据。

#### 1.1.2 评价的原则

坚持权威性、科学性、公正性、严肃性和针对性的原则以国家有关法律、法规、规范标准为依据，采用科学的态度，对安全评价的每一项工作都力求做到客观公正，针对现状对危险有害因素及其产生条件进行分析评价，从实际的经济技术条件出发提出有效的整改意见和措施。

## 1.2 评价依据

### 1.2.1 法律、法规、规定和规范性文件

《中华人民共和国安全生产法》（2021年主席令第88号修正）

《中华人民共和国消防法》（2021年主席令第81号修正）

《中华人民共和国劳动法》（2009年主席令第18号修正）

《中华人民共和国职业病防治法》（2018年主席令第24号修正）

《中华人民共和国环境保护法》（2014年主席令第9号修正）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（2002年国务院令第352号）

《危险化学品安全管理条例》（2011年国务院令第591号、2013年第645号修订）

《易制毒化学品管理条例》（2018年国务院第703号修正）

《生产安全事故应急条例》（2019年国务院令第708号）

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）

《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会

会第二十八次会议通过，2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第一次修订，2019年9月28日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第二次会议第二次修订)

《江西省消防条例》(2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正)

《生产经营单位安全培训规定》(安监总局第80号令修正)

《危险化学品目录(2015版)》(安监总局等十部委公告2015年第5号)

《调整〈危险化学品目录(2015版)〉》(应急管理部等十部委公告2022年第8号)

《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》(安监总厅管三〔2015〕80号)

《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)〉涉及柴油部分内容的通知》(应急厅函〔2022〕300号)

《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)的通知》(安监总厅管三〔2015〕80号)

《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号)

《易制爆危险化学品名录》(2017年版)(2017年公安部公告)

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)

《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》(安监总厅管三〔2011〕142号)

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)

《首批重点监管的危险化工工艺目录》(安监总管三〔2009〕116号)

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)

《特别管控危险化学品目录(第一版)》(应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部2020年第3号公告)

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局36号令,77号令修改)

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(安监总局45号令,第79号令修正)

《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局 55 号令，第 79 号修正）

《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局第 88 号令，应急管理部令第 2 号修正）

《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》（国办发〔2019〕42 号）

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》（赣商务运行函〔2020〕27 号）

江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知赣应急办字〔2023〕111 号

关于进一步规范和加强加油站安全管理工作的通知（赣市安监〔2018〕76 号）

其他相关法律法规

### 1.2.2 评价标准、规范

《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）

《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016-2014）

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T 3004-2020）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

《建筑抗震设计规范（附条文说明）》（GB 50011-2024）

《油品装载系统油气回收设施设计规范》（GB 50759-2012）

《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）

《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）

《消防安全标志第 1 部分：标志》（GB 13495.1-2015）

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）

《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T 10390-2004）

《车用汽油》（GB 17930-2016）

《车用柴油》（GB 19147-2016）

《〈车用柴油〉国家标准第 1 号修改单》（GB 19147-2016/XG1-2018）

《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)

《燃油加油站防爆安全技术 第 1 部分：燃油加油机防爆安全技术要求》(GB/T 22380.1-2017)

《燃油加油站防爆安全技术 第 2 部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》(GB/T 22380.2-2019)

《燃油加油站防爆安全技术 第 3 部分：剪切阀结构和性能的安全要求》(GB/T 22380.3-2019)

《液体石油产品静电安全规程》(GB 13348-2009)

《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)

《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

《防止静电事故通用导则》(GB 12158-2006)

《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)

《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2022)

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2020)

《个体防护装备选用规范》(GB 39800-2020)

《加油加气站视频安防监控系统技术要求》(AQ/T 3050-2013)

《加油站作业安全规范》(AQ 3010-2022)

《危险场所电气防爆安全规范》(AQ 3009-2007)

《加油站作业安全规范》(AQ 3010-2022)

《安全评价通则》(AQ 8001-2007)

其他相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定

### 1.2.3 其他相关资料

1. 营业执照
2. 建设用地规划许可证
3. 总平面布置图
4. 危险化学品经营许可证
5. 建设工程消防验收合格意见书
6. 成品油零售经营批准证书
7. 防雷设施技术检测检验报告
8. 防静电检测报告

9. 安全管理制度、安全操作规程
10. 事故应急救援预案备案证明
11. 安全管理机构文件
12. 工伤保险证明
13. 安全生产责任险证明
14. 应急预案演练记录
15. 15 天隐患排查系统登录截图
16. 安标化证书
17. 人员证书
18. 承包合同

### 1.3 评价范围及内容

#### 1.3.1 评价范围

本评价范围为：赣州清和石化有限公司南康清和加油站工程项目的选址、总平面布置、主体装置和辅助设施的安全条件。包括经营过程中的危险和危害因素、加油站在用的设施、设备以及储存、经营场所的安全状况；评价该站的安全管理制度、安全组织机构及其安全管理水平等。

评价报告中涉及环境保护、消防及职业卫生等方面的内容，以其主管部门审核意见为准；成品油购进时的运输不包括在本评价范围内，本报告只对涉及部分做一般性评述。具体包括油罐区、站房、加油岛、罩棚等。其它如经营场所、储存条件、品种发生变化，不在本评价报告范围内。

#### 1.3.2 评价内容

- (1) 评价安全、消防设施、措施是否符合相关技术标准，规范及有效性；
- (2) 检查审核管理、从业人员的危险化学品培训、取证情况；
- (3) 检查、审核安全生产管理体系及安全生产管理制度，事故应急救援预案的建立健全和执行情况；
- (4) 评价加油站内、外部环境的安全符合性；
- (5) 对存在的问题提出整改措施和意见。

### 1.4 评价程序




图 1-1 评价工作程序图



## 2 加油站基本情况

### 2.1 加油站基本情况

赣州清和石化有限公司南康清和加油站是从事成品油经营的企业，位于江西省赣州市南康区龙岭镇赣南大道北侧中化石油 1 楼。该站储存规模为 50m<sup>3</sup> 0#柴油罐 2 台，50m<sup>3</sup> 92#汽油储罐 1 台，50m<sup>3</sup> 95#/98#隔仓汽油罐 1 台，总容量 200m<sup>3</sup>，折合汽油为 150m<sup>3</sup>，按国家现行《汽车加油加气加氢站技术标准》对加油站的等级划分计算，该站属二级加油站。

该站经营的柴油、汽油，销售对象为途经的汽车、摩托车加油的零售业务。加油站基本情况见表 2-1。

表 2-1 加油站基本情况表

企业名称	赣州清和石化有限公司南康清和加油站							
注册地址	江西省赣州市南康区龙岭镇赣南大道北侧中化石油 1 楼							
企业类型	有限责任公司分公司（自然人投资或控股）							
经济类型	全民所有制 <input type="checkbox"/> 集体所有制 <input type="checkbox"/> 私有制 <input checked="" type="checkbox"/>							
登记机关	南康区市场和监督管理局							
法定代表人	张国铸		主管负责人		张国铸			
职工人数	15 人	技术管理人数	1 人		安全管理人数	2 人		
经营场所	地址 江西省赣州市南康区龙岭镇赣南大道北侧							
	产权 自有 <input type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/> 承包 <input checked="" type="checkbox"/>							
储存设施	地址 江西省赣州市南康区龙岭镇赣南大道北侧							
	建筑结构		卧式埋地储罐		储存能力	200m <sup>3</sup> 折汽油 150m <sup>3</sup>		
	产权 自有 <input checked="" type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/> 承包 <input type="checkbox"/>							
经营危险化学品范围								
剧毒化学品			成品油（液化气）			其他危险化学品		
品名	规模	用途	品名	规模	用途	品名	规模	用途
			92#汽油	50m <sup>3</sup>	零售			
			95#、98#隔仓汽油罐	50m <sup>3</sup>	零售			
			0#柴油	50m <sup>3</sup> *2	零售			
申请经营方式		批发 <input type="checkbox"/> 零售 <input checked="" type="checkbox"/> 化工企业外设销售网点 <input type="checkbox"/>						

### 2.2 加油站的外部环境状况

赣州清和石化有限公司南康清和加油站为二级加油站，选址位于江西省赣州市南康区龙岭镇赣南大道北侧。站区东南侧为赣南大道和架空电力线(杆高 10m)；西南侧为空地；西侧为南康污水处理厂和架空电力线(杆高 10m)；东北侧为部分民房（三类民用建筑）。



该加油站周边 100m 内无文物、风景名胜，无其他甲、乙类物品生产厂房、库房以及甲、乙类液体贮罐，周边环境良好，无其他的重要公共建筑物，且无国家确认的自然保护区、风景区及其他商场、影剧院、学校等公共场所。

表 2-2 加油站周边情况及符合性（依据 GB50156-2021 表 4.0.4）

方位	周边情况	站内设施	实际距离 (m)	规范要求 (m)	备注
东南	赣南大道 (主干路)	汽油双层埋地油罐	74	5.5	符合
		汽油加油机	58	5	符合
		汽油通气管口	72	5	符合
		柴油双层埋地油罐	74	3	符合
		柴油加油机	58	3	符合
		柴油通气管口	73	3	符合
	架空电力线(有绝缘层 杆高 10m)	汽油双层埋地油罐	68	7.5	符合
		汽油加油机	52	5	符合
		汽油通气管口	66	5	符合
		柴油双层埋地油罐	68	5	符合
		柴油加油机	52	5	符合
		柴油通气管口	67	5	符合
东北	民房 (三类保护物)	汽油双层埋地油罐	41	8.5	符合
		汽油加油机	38	7	符合

		汽油通气管口	41	7	符合
		柴油双层埋地油罐	54	6	符合
		柴油加油机	42	6	符合
		柴油通气管口	60	6	符合
西	南康污水处理厂 (丁类厂房)	汽油双层埋地油罐	66	11	符合
		汽油加油机	56	10.5	符合
		汽油通气管口	69	10.5	符合
		柴油双层埋地油罐	64	9	符合
		柴油加油机	82	9	符合
		柴油通气管口	80	9	符合
	架空电力线(有绝缘层 杆高 10m)	汽油双层埋地油罐	25	7.5	符合
		汽油加油机	18	5	符合
		汽油通气管口	39	5	符合
		柴油双层埋地油罐	21	5	符合
		柴油加油机	18	5	符合
		柴油通气管口	19	5	符合
西南	空地	/	/	/	符合

该加油站的站址及周边情况符合相关法律法规，规章和标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021要求。

### 2.3 站区总平面布置

该加油站位于江西省赣州市南康区龙岭镇赣南大道北侧，车辆从赣南大道东北侧进站，东南侧出站，进口道路宽 15m，出口道路宽 15m。加油站内有水泥混凝土路面与公路相连，站区内地势平坦，坡向公路，地面坡度为 2%。

加油机与公路间设有矩形花坛隔离，加油站南、西和北面与站外的建构筑物之间建有高 2.2m 实体围墙，有利于安全管理。站区地面加油作业区等均硬化（具体详见附件——总平面布置图）。

赣州清和石化有限公司南康清和加油站设站房及加油区、油罐区、卸油区、辅助区。加油站内部设施布置见表 2-3。

【加油区】设在站区中部布置，根据设计加油机全部安装在加油作业的罩棚下，该站设 9 台六枪加油机，分三列布置在独立加油岛上，每列安装 3 台加油机。加油机上空设高 8m 罩棚，边缘突出加油机 3m。罩棚南北长 30m、宽 40m。罩棚共两根立柱，为钢架结构，轻质顶。

加油机和工艺管道：使用潜油泵自封式加油机，汽油加油枪的流量为 5~50L/min，加油软管上设有安全拉断阀。

以正压潜油泵供油的加油机，其底部的供油管道上设剪断阀，当加油机被撞或起火

时，剪断阀能自动关闭；采用一机多油品的加油机，加油机上的放枪位设有各油品的文字标识，加油机两侧地面加注了油品标注，加油枪设置对应油品的颜色标识。加油机设置语音功能以防加错油品。

加油站工艺管道：

- ①油罐通气管道和露出地面的管道为无缝钢管。
- ②埋地部分也全部为无缝钢管（除潜油泵输出管连接段为复合管）。
- ③无缝钢管的公称壁厚不小于4mm，埋地钢管的连接采用焊接（通气管道）。

【油罐区】设置在加油站房东南侧埋地罐区，为承重罐池。加油站车行道下设专用的密闭井盖和井座。自南向北依次为50m<sup>3</sup>0#柴油罐2台，50m<sup>3</sup>92#汽油储罐1台，50m<sup>3</sup>95#/98#隔仓汽油罐1台。汽油通气管、柴油通气管分开设置，高出屋面2m以上，采用DN50钢管，汽油管口设有单向呼吸阀和阻火器，柴油通气管口设有阻火器。

油罐外表面防腐按加强级防腐绝缘保护层（涂红丹一至二层，外敷玻璃纤维布，再涂二层绝缘沥青漆）。油罐采取卸油时的防满溢措施，油料达到油罐容积90%时，能触动高液位报警装置，油料达到油罐容积95%时，能自动停止油料继续进罐，液位报警器安装于站房值班室。另有油罐泄漏检测报警仪，报警器也安装于站房值班室。

【卸油区】设在加油区东侧两台加油机之间，设置有密封卸油口、消防沙池和消防器材箱。各卸油管法兰等电位跨接并联至接地桩，静电接地报警仪设在爆炸区域外。

加油站采用卸油油气回收系统。油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均埋地敷设。采用管沟敷设，管沟用中性沙子或细土填满、填实。

油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管。

【辅助区】

站房为二层建筑，位于加油站的中部，长30m、宽8m。站房设置有营业厅、值班室、润滑油零售点、配电室、发电室。配电室、发电室位于站房北侧。发电机为小型柴油发电机，功率为50kw。站房西南侧设有隔油池、东北侧设有10个充电桩预留位。

站区西面侧为6层综合楼（办公用），占地491.6m<sup>2</sup>。综合楼西侧设有容积为110m<sup>3</sup>的埋地消防水池。

【洗车作业区】洗车机安装于加油区西南侧。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第5.0.10条将汽车服务列入第三类保护建筑要求与加油站的设施保持距离。但不在加油区、卸油区、站房从事洗车作业。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 5.0.7 (充电桩)、第 5.0.8 条文说明(配电室)、5.0.10(洗车机)、5.0.13 (站内的各种设施)，加油站的内部设施安全检查表如下。

表 2-3 站内设施之间的防火距离 (m)

设施名称	相对位置	设施名称	间距 m	规定间距 m	结论
汽油埋地储罐	西北	站房	9	4	符合
		相邻埋地油罐	1.3	0.5	符合
柴油埋地储罐	西北	站房	9	4	符合
		相邻埋地油罐	1.3	0.5	符合
汽油通气管管口	东南	密闭卸油口	14	3	符合
	西北	站房	20	4	符合
柴油通气管管口	东南	密闭卸油口	20	2	符合
	西北	站房	20	3.5	符合
汽油加油机	西北	站房	6	5	符合
柴油加油机	西北	站房	34	4	符合
密闭卸油口	西北	站房	34	5	符合
综合楼 (三类保护物)	东南	站房	15.5	6	符合
	东南	汽油双层埋地油罐	30	6	符合
	东南	汽油加油机	28	7	符合
	东南	汽油通气管口	43	7	符合
	东南	柴油双层埋地油罐	30	6	符合
	东南	柴油加油机	58	6	符合
	东南	柴油通气管口	43	6	符合
洗车机 (三类保护物)	东北	汽油双层埋地油罐	22	8.5	符合
	东北	汽油加油机	10	7	符合
	东北	汽油通气管口	32	7	符合
	东北	柴油双层埋地油罐	13	6	符合
	东北	柴油加油机	37	6	符合
	东	柴油通气管口	32	6	符合
消防水池取水口	东南	汽油双层埋地油罐	50	10	符合
	东南	汽油加油机	48	6	符合
	东南	汽油通气管口	70	10	符合
	东南	柴油双层埋地油罐	50	7	符合
	东南	柴油加油机	76	6	符合
	东南	柴油通气管口	70	7	符合
配电间	东南	汽油双层埋地油罐	17	4.5	符合
	东南	汽油加油机	14	6	符合
	东南	汽油通气管口	27	5	符合
	东南	柴油双层埋地油罐	24	3	符合
	东南	柴油加油机	40	3	符合
	东南	柴油通气管口	35	3	符合
	东南	密闭卸油口	41	4.5	符合

该加油站总平面布置、设备设施的布置符合国家相关法律法规规章和《《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021要求。

## 2.4 主要建筑物

该站已取得赣州市南康区住房和城乡建设局建设工程消防验收合格意见书（康建消验字（2020）第 Y-009 号），主要建、构筑物如下：

表 2-4 加油站主要建、构筑物

序号	代号	名称	层数	耐火等级	占地面积m <sup>2</sup>	建筑面积m <sup>2</sup>	备注
1	101	油罐区	地下		180		折合 150m <sup>3</sup>
2	102	站房	2	二级	240	480	框架
3	103	加油区	1	二级	1200	600	9 台六枪加油机 罩棚为钢构轻质顶
4	201	综合楼	6	二级	491.6	2984.53	
5	202	消防沙池					2m <sup>3</sup>
6	203	消防器材箱					1.8 m <sup>2</sup>
7	204	埋地消防水池	地下				110m <sup>3</sup>

## 2.5 主要工艺、设备设施

### 2.5.1 工艺流程

该项目采用的是目前国内通用的比较先进、成熟的卸油及机动车辆燃油加油工艺。


加油站油罐车卸油采用密闭卸油方式，加油工艺则采用汽、柴油罐内设置潜油泵，加油枪与潜油泵进行连锁，加油时，开启油枪上的开关，通过加油机的控制装置，启动埋地油罐内的潜油泵防爆电机，通过管路向加油枪供油，人工触及加油枪上的开关或加油箱内油品液位与加油枪口相平时，通过装在加油枪口的传感器，控制装置停止潜油泵工作，停止加油。本站卸油、加油工艺管道采用导静电软管，其他工艺管道均采用符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008 的 20#无缝钢管。

#### 1、卸油工艺

加油站卸油采用密闭自流卸油工艺。检查接地装置使其良好，消防器材准备到位，接好接地线(接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近)，静置 15 分钟后计量，核对卸油罐与运油罐车所装油品，确认卸油罐的空容量，卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的运行情况，与油罐的快速接头连通好软管后进行卸油作业，卸油完毕关好阀门，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。



汽油卸油工艺:




柴油卸油工艺:




## 2、加油工艺

该项目采用潜油泵加油工艺。其流程为汽车罐车的成品油通过自流进地下油罐储存，当给车辆加油时，开启油罐内的潜油泵，将油罐的油品压出通过加油枪加至车辆的油箱。加油时，客户油箱中的油气由加油机中的真泵回收，经加油油气回收管进入油罐，控制油气外排。

汽油加油工艺:



柴油加油工艺:



## 3、计量

采用液位仪和人工检尺相结合的方法进行计量。

## 4、油气回收工艺

一次油气回收即卸油油气回收:加油车和储罐之间设置气相线，当油车卸油时，储罐液面升高，气体被排到油车里，卸油过程是密闭的系统。

二次油气回收(加油油气回收):加油机和储罐之间设置气相线，加油机给汽车加油

时，油气比以 1:1 的气体回到汽油储罐。分散式油气回收系统，真空泵安装于加油机内，汽油罐通气管设置两个立管，一根立管末端装设阻火式机械呼吸阀，呼吸阀的工作正压设置为 2.5Kpa，工作负压设置为 1.8Kpa，另一个通气立管末端装设阻火式通气帽，汽油通气立管距油罐区地面 1.4m 处设与通气立管同规格的球阀，球阀下端设通气管连通管，正常油气回收工作时装阻火通气帽的立管球阀关闭，装阻火式机械呼吸阀的立管球阀开启，以保证汽油罐不至吸瘪或正压超载。

### 2.5.2 主要设备

该加油站主要工艺设备设施见表 2-2。

表 2-2 主要工艺设备

序号	设备名称	型号规格	数量	备注
1	卧式储罐	92#; V= 50m <sup>3</sup> ,	1 台	双层油罐
	卧式储罐	98#与 95#, V= 50m <sup>3</sup> ,	1 台	隔仓式双层油罐
	卧式储罐	0#, V= 50m <sup>3</sup> ,	2 台	双层油罐
2	加油机	六枪潜油泵式加油机	9 台	Q<50L/min
3	柴油发电机组	50kw	1 套	
4	油气回收系统	卸油、加油和油罐二级回收	1 套	
5	液位显示报警仪		1 套	
6	罐区泄漏检测仪		1 套	
7	视频监控系统		1 套	29 个探头
8	洗车机		1 套	

### 2.6 消防设施

加油站的消防设施、器材设有专人管理。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围未存放其它物品。

加油站设置有醒目的防火、禁止吸烟和明火标志，包括禁止在加油作业区、卸油作业区打电话，摩托车和汽车加油时熄火。

表 2-3 消防器材、应急救援器材一览表

型号	数量	位置
防静电工作服	45	工作人员 15 个，各 2 套夏装防静电工作服，秋装各 1 件
防静电工作帽	13	加油员各一个防静电工作帽
耐油、防静电工作鞋	30	15 个工作人员各 2 双
防静电防寒服	15	各 1 件
防静电、耐油胶鞋	8	消防器材箱 4 双，发电房、配电房各 2 双
8kg 手提式干粉灭火器	20	现场加油岛 1、2、3、4、5、6、7、8、9 各配备 2 个，营业厅 1 个，2 楼会议室 1 个



4kg 手提式干粉灭火器	17	便利店前台 1 个, 会议室 2 个, 监控室 2 个, 洗车区 4 个, 宿舍 7 个, 2 楼办公楼 1 个
3kg 手提式二氧化碳灭火器	4	发电房、配电房各 2 个
35kg 推车式干粉灭火器	5	2 号加油机 2 个, 5、9 号加油机之间各 1 个
灭火毯	9	加油现场 9 座加油岛, 每个加油岛配备 1 张灭火毯
消防器材箱	1	3 号加油机旁边
消防沙箱	1	卸油区
消防水池	1	110m <sup>3</sup>
消防泵	2	消防水池, Q=15L/s, H=0.5Mpa, N=15KW
灭火器箱	9	加油现场 9 座加油岛, 每个加油岛配备 1 个灭火器箱

## 2.7 安全设施

### 1) 油储罐区

每个罐容量为 50m<sup>3</sup>, 每个油罐设有通气管 1 根, 另设油气回收管, 并设有操作井。汽油罐通气管口设有呼吸阀, 汽油和柴油通气管配阻火器, 通气管公称直径 DN50mm, 每支通气管高出屋面 2m 以上。油罐内的潜油泵电机等电气设施采用防爆型。加油站地面填土平整, 油罐区设在行车道下。

### 2) 卸油区

卸油时靠赣南大道侧三台加油机停用以保证安全。油罐区设有卸油用连接车辆的静电夹装置, 卸油静电接地报警器。油罐及管道进行了静电接地, 油管法兰跨接。卸油管采用内设接地金属丝的软管, 可以将车载油罐和油罐进行可靠的防静电连接。卸油时先将静电夹钳接通油管和汽车油罐体, 卸完油静电夹钳保持 10min 后才会拆除, 以消除油罐及油管中的静电。储油罐采用自身接地保护, 并与输油管道接地等电位连接防雷技术措施, 防直击雷和雷电感应。其防雷设施经检测合格。

### 3) 加油区

加油机采用隔爆型税控燃油自动计量自封式加油机, 采用相对安全、噪声小的潜油泵。加油岛两端设高度不低于 0.5m 的  $\phi 100$  钢管弯制防撞柱。

加油站罩棚按二类防雷建筑, 站房为三类防雷建筑, 设有防雷接地保护装置, 所有设施均在防雷有效保护范围内, 站区设油罐防直击雷, 油罐与管道接地防雷电感应等接地装置和防静电接地装置。

现场 9 台加油机各设置了急停按钮, 营业厅门口一个急停按钮, 便利店前台一个急停按钮。

### 4) 视频监控系统

加油站设有 29 个视频监控探头, 一套视频监控系统, 对卸油区、加油作业、进出

站口、收银区、站房入口等区域进行视频监控的装置。

### 5) 劳动保护用品

劳动保护用品主要包括防静电工作服, 手套等, 不允许穿带铁钉鞋进入工作岗位。

加油机、油罐区卸油区域等设有“禁止烟火”、“严禁接打电话”、“限速 5 公里”等安全警示标志。

## 2.8 公用工程

**【供配电】**加油站供电负荷等级为三级, 利用站外城镇电网, 从站区北侧 380V 电网接入站区, 加油站动力电源采用三相四线, 电压 380/220V。加油站为三级负荷, 信息系统(通信、液位、计算机、监控系统等)已设不间断供电电源, 不间断时间为 2 小时。供电负荷可满足建设项目的用电量。配电线路采用 BV 型、ZRBV 型穿管敷设。

加油站用电包括: 潜油泵、油气回收真空泵、照明、视频监控、油罐液位指示报警仪、罐池测漏报警仪、应急照明、洗车机及生活用电。加油站正常总用电负荷约为 29kw (不包括洗车机动力), 其中加油机总功率为 10.2kw。为了保证停电时加油站正常营业, 配置了 50kw 柴油发电机。视频监控、油罐液位指示和罐池测漏报警装置配 UPS 电源。供配电符合加油站正常经营和应急(主要是应急照明、视频监控、油罐液位指示报警仪、测漏报警仪)。

**【给排水】**建设项目的经营、生活由城市供水管网供给, 站区给水系分为经营生活给水系统。站区给水为经营、生活一次给水系统。经营性包括地面冲洗用水、洗车机用水、汽车水箱加水用水;生活用水主要为饮用水、洗衣用水卫生间用水。办公、生活区的生活污水经化粪池处理后排放到站外。

地表水及地面冲洗污水汇入隔油池处理后排放到站外, 油罐清洗用专业处理后外排。

**【防雷防静电】**本站已取得江西赣象防雷检测中有限公司出具的江西省雷电防护装置检测报告, 报告编号: 1152017005 雷检字[2024]20060133, 有效期至 2025 年 6 月 9 日。本站已取得湖北雷特防雷检测有限公司出具的化工企业防静电接地检测检验报告, 报告编号: 171708220339[2025]0022, 有效期至 2025 年 07 月 16 日。

油罐区每个油罐设 2 个接地装置, 加油罩棚、站房采用防直击雷的接闪保护, 油管的连接法兰之间用铜片跨接; 密闭卸油及地上或管沟敷设的油管末端和分支处设防静电和防感应雷的联合接地装置, 油罐车卸车时设防静电接地装置, 并设检测跨接线的静电接地仪及报警器, 电气保护接地, 防雷、防静电接地和工作接地的干线均连接在一起,

组成联合接地网。

防静电：

- 1、本项目低压配电系统接地方式为 TN-S 型，PE 线与中性线完全分开。
- 2、本项目防雷接地，防静电接地，电气保护接地及信息系统接地的干线连接在一起，组成联合接地网，接地电阻不大于 4 欧姆。
- 3、油罐区内每个油罐设两处接地，油管与油罐之间的连接法兰采用铜片跨接。
- 4、双层油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。
- 5、加油站的汽油罐车卸车场地，设卸车时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
- 6、油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，保证可靠电气连接。

## 2.9 安全管理

该站原从业人员 15 名，其中站长 1 人，专职安全管理人员 2 名，加油员 12 名。经营单位变更后定员 12 名，其中站长 1 人，专职安全管理人员 1 名，加油员 10 名。

该加油站有完善的管理制度及操作规程，其管理制度有：安全生产责任制、安全培训教育制度、加油站值班制度、安全检查和隐患整改管理制度、安全检维修管理制度、安全作业管理制度、危险化学品安全管理制度、生产设施安全管理制度、安全生产费用投入保障制度、劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度、加油站加油区及储油罐区安全监控制度、安全生产会议制度、安全生产责任考核制度、防火、防爆、防尘、防毒管理制度、消防管理制度、特种作业人员管理制度、风险评价管理制度、风险管理制度、基层班组安全活动管理制度、法律、法规、标准及其他要求管理制度、“三同时”管理制度、监视和测量设备管理制度、设施安全拆除和报废制度、出入库登记管理制度、承包商管理制度。

操作规程有：加油操作规程、计量操作规程、卸油操作规程、开票规程、记账规程、特殊情况处理规程、进入受限空间作业安全操作规程、动火作业安全操作规程、高处作业安全操作规程、吊装作业安全操作规程、设备检修作业安全操作规程、临时用电操作规程、高温作业安全操作规程、破土作业安全操作规程、断路作业安全操作规程、抽堵盲板作业安全操作规程。

赣州清和石化有限公司南康清和加油站重新制定了生产经营单位生产安全事故应急预案，并经南康区应急管理局备案。同时，建立了安全领导小组，该站的安全组织健

全合理，由站长负责安全管理，安全员负责加油站的日常安全管理，所有加油员均经培训合格上岗。

表 2-5 企业人员培训情况一览表

序号	姓名	工种	签发机关	证书编号	有效期
1	张国铸	主要负责人	吉安市应急管理局	350321197709106575	2024-09-11 至 2027-09-10
2	王茂全	安全生产管理人员	赣州市行政审批局	360781199612160013	2024-11-05 至 2027-11-04

## 2.10 经营状况

该加油站上次安全现状评价时间为2023年4月13日，期间：

(1) 原建设单位为赣州中惠置业有限公司，因经营需要，赣州中惠置业有限公司2025年1月1日将座落江西省赣州市南康区龙岭镇金龙居委会赣南大道北侧加油站（原名南康中惠加油站）承包给赣州清和石化有限公司经营，并将名称变更为南康清和加油站。

(2) 主要负责人由唐培杨变更为张国铸，安全管理人员由张伟强、王观凤变更为王茂全。

(3) 总平面布置、建（构）筑物未发生变化。

(4) 设备设施未发生变化。

(5) 未发生一般及以上生产安全事故。

(6) 周边环境未发生变化。

(7) 2024年3月13日经赣州市安全生产协会评审达到安全标准化三级，证书号赣市AQBWHIII[2024]51号，有效期至2027年3月12日。

### 3.主要危险、有害因素分析

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。危险、有害因素主要指客观存在的危险有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所。存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去控制危险，有害因素转换为事故的根本原因。

安全评价工作首先就是要对工程中存在的危险、危害因素进行辨识和分析，揭示系统内存在的各种危险、危害因素存在的部位、存在的方式，事故发生的途径及变化的规律，并予以准确的描述，从而采取正确有效的防范措施，控制和消除各种隐患和事故。

#### 3.1 危险有害因素产生的原因

所有危险有害因素，尽管有各种各样的表现形式，但从本质上讲，之所以能造成有害的后果，都可归结为存在能量和有害物及能量、有害物失去控制两方面因素的综合作用，能量、有害物失去控制主要体现在设备不安全状态、人的不安全行为、不良环境的影响以及管理失误等方面。

##### 1、设备不安全状态

设备和辅助设施的零部件在运行过程中，由于性能降低而不能实现预定功能时，设备就处于不安全状态。如：油罐放散管堵塞泄压安全装置故障导致内压力上升失控；设备及管道连接处密封不严产生泄漏；电气设备绝缘、保护装置失效等造成漏电；静电接地、防雷接地不良等都会造成事故的发生。另外，运行设备发生异常没有及时处理，可能造成设备损坏；工艺控制条件不当引起正常生产条件破坏，都可能造成事故的发生。

设备不安全状态的发生具有随机性、渐进性和突发性，但通过定期安全检查，维护保养或其它预防性措施，可以使设备处于良好状态。

##### 2、人的不安全行为

在生产实践中，由于人的不安全行为引发的各类事故屡见不鲜。如：误合开关盒使设备带电而造成维修人员触电事故；设备、管道和阀门检修时使用钢制工具与设施碰撞产生火花而引发事故；不安全着装、操作人员不按操作规程操作，工作时精神不集中等都可能导致事故发生。人的不安全行为是通过安全培训教育和加强管理来加以约束。

##### 3、不良环境的影响

包括自然环境和外部作业环境。如温度、湿度、通风、照明、噪声、色彩等因素的

变化均可导致人的情绪异常而引发误操作，可能造成不同事故的发生；外部环境如风、雨、雷电、水文地质条件也可能引起危险、有害因素的发生。

#### 4、管理失误

安全管理机构不健全，安全管理制度执行不力，安全检查流于形式，职工的安全教育、培训不到位，安全措施不能满足正常生产需要，安全设施没有认真维护、检验，劳动保护措施没有认真落实，劳动保护用品及个人防护用品不能正常发放和使用等，都可能造成事故的发生。

### 3.2 化学品的辨识

#### (1)危险化学品的辨识

根据《危险化学品目录》（2015年版）（2022年调整）、危险化学品安全信息分类表辨识，该加油站的汽油、柴油属于危险化学品。按GB30000.7-2013《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》划分，汽油为易燃液体，类别2\*；生殖细胞致突变性，类别1B；致癌性，类别2；吸入危害，类别1；危害水生环境-急性危害，类别2；危害水生环境-长期危害，类别2。柴油为易燃液体，类别3。

该站在经营过程中不涉及剧毒、高毒危险化学品。

#### (2)重点监管的危险化学品辨识

根据国家安全监管总局安监总管三〔2011〕95号文件公布《首批重点监管的危险化学品名录》和安监总管三〔2013〕12号文件《第二批重点监管的危险化学品名录》，汽油属于首批国家重点监管的危险化学品。

#### (3)监控化学品辨识

监控化学品，是指下列各类化学品：

第一类：可作为化学武器的化学品；第二类：可作为生产化学武器前体的化学品；第三类：可作为生产化学武器主要原料的化学品；第四类：除炸药和纯碳氢化合物外的特定有机化学品。

依据《监控化学品管理条例》国务院令 第190号文，加油站不涉及监控化学品。

#### (4)易制毒化学品辨识

易制毒化学品分为三类。第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。

依据《易制毒化学品管理条例》国务院令 第445号文，加油站不涉及易制毒化学品。

#### (5)易制爆化学品辨识

依据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），加油站不涉及易制爆化学品。

(6)特别管控危险化学品的辨识

依据《特别管控危险化学品目录（第一版）》国家应急管理部等四部门【2020】公告第3号，加油站的汽油属于第一版的特别管控危险化学品第16号。

(7)危险化工工艺的辨识

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），加油站经营不涉及重点监管的危险化工工艺。

### 3.3 重大危险源辨识

该站涉及的主要物料（汽、柴油）为危险化学品，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，汽油和柴油属于重大危险源辨识范围。

汽油的临界量为200t，柴油的临界量为5000t。设0#柴油储罐2台，单罐储罐为50m<sup>3</sup>、92#汽油储罐1台，单罐储罐为50m<sup>3</sup>、95#和98#汽油储罐共1台，储罐容量为50m<sup>3</sup>。汽油总量为100m<sup>3</sup>，柴油总量为100m<sup>3</sup>，汽油相对密度（水=1）：0.70~0.79，取0.76；柴油相对密度（水=1）：0.82~0.86，取0.84。汽油储罐100×0.76=76t；柴油储罐100×0.84=84t。

加油作业区为生产性单元，本站设有9台六枪加油机，其加油枪为潜油泵枪，只有管道内少量的油品，总含量不足0.1t。设有14个汽油车位、4个柴油车位，每台加油机加油枪同时对车辆加油作业，按汽油车油箱按平均60L/台，柴油车油箱按平均500L/台，加油区汽油总量为0.1+0.06×14×0.76=0.738t，柴油总量为0.1+0.5×4×0.84=1.78t。油罐区和加油区汽油和柴油重大危险源辨识进行计算。

表 3-1 重大危险源的辨识表

序号	物质名称	类别	危险物质的量 q		临界量 Q (t)	油罐区 q/Q	加油区 q/Q
			油罐区	加油区			
1	汽油	火灾、爆炸	76t	0.738t	200	0.38	0.000369
2	柴油	火灾、爆炸	84t	1.78t	5000	0.0168	0.000356
计算		油罐区 q/Q=0.380369<1，不构成重大危险源 加油区 q/Q=0.012256<1，不构成重大危险源					

经辨识计算：该加油站汽油和柴油储罐区和加油机区均没有超过GB18218-2018标准规定的临界量，因而不构成危险化学品的重大危险源。

### 3.4 加油站固有的危险、有害因素分析

#### 3.4.1 物料的安全技术数据

(1)汽油

表 3-2 汽油安全技术数据

第一部分：化学品名称	
化学品中文名称：	汽油
化学品英文名称：	Gasoline
技术说明书编码：	341
分子式：	
中文名称 2：	
英文名称 2：	Petrol
CAS No.：	8006-61-9
分子量：	
第二部分：成分/组成信息	
有害物成分	含量
	CAS No.
第三部分：危险性概述	
危险性类别：	易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别 2
侵入途径：	经口，吸入，经皮
健康危害：	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。
环境危害：	
燃爆危险：	本品极度易燃。
第四部分：急救措施	
皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。
第五部分：消防措施	
危险特性：	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。
第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料



	吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。	
<b>第七部分：操作处置与储存</b>		
操作注意事项：	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物质。	
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。	
<b>第八部分：接触控制/个体防护</b>		
中国 MAC(mg/m <sup>3</sup> ):	300[溶剂汽油]	
前苏联 MAC(mg/m <sup>3</sup> ):	300	
TLVTN:	ACGIH 300ppm, 890mg/m <sup>3</sup>	
TLVWN:	ACGIH 500ppm, 1480mg/m <sup>3</sup>	
监测方法:	气相色谱法	
工程控制:	生产过程密闭，全面通风。	
呼吸系统防护:	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。	
眼睛防护:	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。	
身体防护:	穿防静电工作服。	
手防护:	戴橡胶耐油手套。	
其他防护:	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。	
<b>第九部分：理化特性</b>		
主要成分:	C <sub>4</sub> ~C <sub>12</sub> 脂肪烃和环烷烃。	
外观与性状:	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。	
pH:		
熔点(°C):	<-60	沸点(°C): 40~200
相对密度(水=1):	0.70~0.79	相对蒸气密度(空气=1): 3.5
闪点(°C):	-50	引燃温度(°C): 415~530
爆炸上限%(V/V):	6.0	爆炸下限%(V/V): 1.3
溶解性:	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。	
主要用途:	主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。	
其它理化性质:		
<b>第十部分：稳定性和反应活性</b>		
稳定性:		
禁配物:	强氧化剂。	
<b>第十一部分：毒理学资料</b>		
急性毒性:	LD <sub>50</sub> : 67000 mg/kg(小鼠经口)(120 号溶剂汽油) LC <sub>50</sub> : 103000mg/m <sup>3</sup> , 2 小时(小鼠吸入)(120 号溶剂汽油)	
亚急性和慢性毒性:		
刺激性:	人经眼: 140ppm/8 小时, 轻度刺激。	
<b>第十二部分：生态学资料</b>		
其它有害作用:	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意	

第十三部分：废弃处置	
废弃物性质：	
废弃处置方法：	用焚烧法处置。
废弃注意事项：	
第十四部分：运输信息	
危化品序号：	1630
UN 编号：	1203
包装标志：	
包装类别：	O52
包装方法：	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
运输注意事项：	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
第十五部分：法规信息	
法规信息：	化学危险物品安全管理条例（国务院令 591 号），《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三（2011）95 号文，《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三（2011）142 号等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。按《危险化学品目录》（2015 年版）（2022 年调整）及 GB 30000.7-2013 《化学品分类和标签规范 第 7 部分：易燃液体》划分，该物质为易燃液体第 2 类。

(2)柴油

表 3-3 柴油安全技术数据

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	柴油	中文名称 2：	
化学品英文名称：	Diesel oil	英文名称 2：	Diesel fuel
第二部分：成分/组成信息			
有害物成分	含量	CAS No.	
第三部分：危险性概述			
危险性类别：	易燃液体，类别3		
侵入途径：	经口，经皮，吸入		
健康危害：	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。		
环境危害：	对环境有危害，对水体和大气可造成污染。		
燃爆危险：	本品易燃，具刺激性。		
第四部分：急救措施			
皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。		
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。		

吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。		
食入:	尽快彻底洗胃。就医。		
<b>第五部分: 消防措施</b>			
危险特性:	遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。		
有害燃烧产物:	一氧化碳、二氧化碳。		
灭火方法:	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。		
<b>第六部分: 泄漏应急处理</b>			
应急处理:	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。		
<b>第七部分: 操作处置与储存</b>			
操作注意事项:	密闭操作,注意通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物质。		
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。		
<b>第八部分: 接触控制/个体防护</b>			
监测方法:			
工程控制:	密闭操作,注意通风。		
呼吸系统防护:	空气中浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。		
眼睛防护:	戴化学安全防护眼镜。		
身体防护:	穿一般作业防护服。		
手防护:	戴橡胶耐油手套。		
其它防护:	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。		
<b>第九部分: 理化特性</b>			
主要成分:		pH:	
外观与性状:	稍有粘性的棕色液体。	熔点(°C):	-18
沸点(°C):	282-338	相对密度(水=1):	0.87-0.9
闪点(°C):	≥60	引燃温度(°C):	257
爆炸上限%(V/V):	4.5	爆炸下限%(V/V):	1.5
溶解性:		主要用途:	用作柴油机的燃料。
其它理化性质:			
<b>第十部分: 稳定性和反应活性</b>			

稳定性:		禁配物:	强氧化剂、卤素。
避免接触的条件:		聚合危害:	
分解产物:			
<b>第十一部分：毒理学资料</b>			
急性毒性:	LD <sub>50</sub> : 无资料	LC <sub>50</sub> : 无资料	
亚急性和慢性毒性:		刺激性:	
<b>第十二部分：生态学资料</b>			
生态毒理毒性:		生物降解性:	
非生物降解性:		生物富集或生物积累性:	
其它有害作用:	该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。		
<b>第十三部分：废弃处置</b>			
废弃物性质:			
废弃处置方法:	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。		
废弃注意事项:			
<b>第十四部分：运输信息</b>			
危险化学品序号:	1674	UN 编号:	无资料
包装标志:		包装类别:	Z01
包装方法:	无资料。		
运输注意事项:	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。		
<b>第十五部分：法规信息</b>			
法规信息:	《危险化学品目录》（2015年版）（2022年调整）柴油列入危险化学品目录中，属于危险化学品，0#车用柴油闪点一般为≥60℃，当闪点为60℃时，属于第3.3类高闪点易燃液体；《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。		

### 3.4.2 主要物料的燃烧特性和毒性数据

加油站物料燃烧特性和毒性数据见表 3-4。

表 3-4 物料燃爆特性及毒性表

物料名称	爆炸极限 V%	自燃点℃	闪点℃	危险类别	进入人体途径	允许浓度 mg/m <sup>3</sup>
汽油	1.3~6.0	210	<-50	易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2	呼吸、皮肤	TWA: 300
柴油	1.5~4.5	250	≤60	易燃液体，类别3	皮肤	

### 3.4.3 主要物料的危险性分析

该加油站经营的油品主要为汽油和柴油。

从物料的危险、有害因素分析可知，汽油和柴油均有危险性，遇明火高热会引起燃烧爆炸，且汽油的危险性比柴油更大。

#### (1) 燃烧性

车用汽油、柴油在常温下蒸发速度较快。由于加油站在卸油、储油、加油作业中不可能是完全密闭的，油蒸汽大量积聚飘移在空气中与空气的混合气体遇火或受热就容易燃烧着火。汽油的燃烧速度很快，而且，周围的空气（氧气）供应很难控制，容易造成火灾蔓延。

#### (2) 易爆性

车用汽油、柴油的蒸气与空气组成的混合气体达到爆炸极限时碰到很小的能量就有可能引发爆炸，爆炸极限与爆炸温度极限见下表 3-5。

表 3-5 车用汽、柴油爆炸极限及爆炸温度极限表

油品名称	爆炸极限%(体积)	
	下限	上限
汽油	1.3	6.0
柴油	1.5	4.5

从表中可以看出，车用汽油、柴油的爆炸温度极限较宽，当油蒸气处于饱和状态，超过爆炸极限上限时，它与空气的混合气体遇火源只会燃烧，不会爆炸。但大多数情况下有空气的对流，油蒸气处于非饱和状态，当油蒸气的浓度达到一定比例时有可能发生爆炸。冬季气温较低条件下，油蒸汽浓度可能处在爆炸极限范围，则车用汽油、柴油蒸气与空气混合气体遇火源也会发生爆炸。因此，冬季一定要加强通风，防止油气聚积，不要形成爆炸极限条件。另外易燃易爆品一旦发生燃烧，燃烧大量产热，加速油品蒸发，极易形成爆炸性混合物，而爆炸后又转换成更大范围的燃烧，油品一旦形成大面积燃烧很容易形成燃烧与爆炸相互转换的效果。

#### (3) 静电危害

静电的积聚放电是引起火灾事故的原因之一。油品在泵送、灌装、运输等作业过程中，流动摩擦、喷射、冲击、过滤等都会产生大量静电，并且油品静电的产生速度远大于流散速度，导致静电积聚。静电积聚的危害主要是静电放电，一旦静电放电产生的电火花能量达到或超过油蒸气的最小点火能量时，就会引起燃烧或爆炸。由于汽油静电积聚能力强，而汽油最小点火能量低，因此要求加油站在油罐车卸油或利用

加油枪付油时，一定要有可靠的静电接地装置，及时消除静电。人体衣服间的摩擦、化纤衣物，纯毛制品尤为显著在易燃易爆场所人体的静电不可忽视。如不经意的打闹，不介意的走动都如同边走边划火柴一样危险。所以加油站的员工工作服必须是防静电的面料或全棉面料，以消除人体静电。不允许穿化纤服装上岗操作，更不允许在加油作业现场穿、脱、拍打化纤服装，以免发生静电放电事故。

#### (4) 易扩散易流散性

车用汽油、柴油常温下是液态流体，具有流动扩散的特性。当储油、运油、加油设备发生渗漏、泄漏时会顺着地势迅速流淌扩散，极易形成油蒸汽。当油蒸汽浓度达到爆炸极限范围时，遇火源可引发燃烧事故。

#### (5) 温度变化影响危险

不论是车用汽油或柴油，受热后随着温度升高、体积膨胀同时也使蒸气压力增高，遇冷后则相反。当温度升高或降低时，容器内油品体积则增加或减小，压力则增高或降低，造成容器内压力发生变化。这种热胀冷缩的现象会损坏储油容器和油管线连接处的密封性，从而导致漏油现象。因此，在加油站储油罐一定要设通气管，及时调整罐内压力，同时也要控制空气与油储罐间油蒸汽的对流，防止发生事故。

### 3.4.4 主要物料的危害性分析

#### (1) 健康危害分析

车用汽油、柴油都具有毒性。属于低毒，属于刺激型、麻醉型，在特殊的情况下具有较高的毒性。为了改善汽油的品质，常常加入添加剂，如车用汽油中的四乙基铅。高纯汽油中的清洁剂等。柴油和重质油产生的硫化氢气体都会造成对人体的毒害。侵入途径可通过呼吸、食入、皮肤接触对人体造成伤害。急性吸入后，好像有毛发沉在舌头上的感觉，大部份可由呼吸道排出。小部分在肝脏中被氧化，与葡萄糖醛酸结合可经肾脏排出，毒害作用表现在中枢神经系统机能紊乱，条件反射改变，严重时可能造成呼吸中枢麻痹。误食后可经肝脏处理大部份，对脂肪代谢有特殊影响，引起血脂波动，胆固醇和磷脂改变。

皮肤接触，可经毛细血管进入血液循环系统散布全身。在加油过程中，人体防护不可能做到全封闭，不可避免会接触到油品，吸入油蒸气引起急、慢性中毒及职业病。

发生健康危害主要是长期接触。一般很难预防，主要是采取个人防护措施。同时，进入受限空间作业，进入油罐内、坑、池、沟以及管道等场所，可能存在缺氧、富氧、易燃易爆、有毒有害、高温、负压等危害因素，若没有进行危害识别，并制定相应的施

工方案、作业程序、安全防范和应急措施，有可能发生中毒和窒息事故，甚至由于施救不当，扩大事故后果。

(2)环境危害分析

车用汽油、柴油的具有腐蚀性，来源于油品生产过程中合成和石油裂解过程中含硫量等项杂质的含量大小，对金属产生一定的腐蚀能力。

汽油、柴油虽为液体，但不溶于水，漂浮在水面，油层厚时遇明火可燃烧。油品危害水生环境，破坏水生生物呼吸系统。油品的泄漏对水源和土壤均会造成污染。

汽油、柴油燃烧后的尾气对大气可造成污染。

### 3.5 危险有害因素分类

1、按《企业职工伤亡事故分类》标准分类

表 3-6 危险有害因素导致事故类别

序号	事故类别	致因因素
1	物体打击	落下物、飞来物、滚石、崩块所造成的伤害。如林区伐木作业的“回头棒”、“挂枝”伤害，打桩作业锤击等，都属于此类伤害。但不包括因爆炸引起的物体打击。
2	车辆伤害	指本企业机动车辆引起的机械伤害事故。包括机动车辆在行驶中的挤、压、撞车或倾覆等事故；以及在行驶中上下车，车辆运输挂钩事故，跑车事故。
3	机械伤害	指机械设备与工具引起的绞、辗、碰、割戳、切等伤害。如工件或刀具飞出伤人；切屑伤人；手或身体被卷入；手或其它部位被刀具碰伤；被转动的机械缠压住等。
4	起重伤害	指从事起重作业时引起的机械伤害事故。如起重作业时脱钩砸人，钢丝绳断裂抽人，移动吊物撞人，绞入钢丝绳或滑车等伤害。同时包括起重设备在使用、安装过程中的倾翻事故及提升设备过卷、蹲罐等事故。
5	触电	指电流流经人体，造成生理伤害的事故。如人体接触带电的设备金属外壳，裸露的临时线，漏电的手持电动工具；起重设备误触高压线，或感应带电；雷击伤害；
6	淹溺	指因大量水经口、鼻进入肺内，造成呼吸道阻塞，发生急性缺氧而窒息死亡的事故。如船舶、排筏、设施在航行、停泊、作业时发生的落水事故。
7	灼烫	指强酸、强碱溅到身体引起的灼伤；或因火焰引起的烧伤；高温物体引起的烫伤；放射线引起的皮肤损伤等，包括烧伤、烫伤、化学灼伤、放射性皮肤损伤等伤害。
8	火灾	指造成人身伤亡的企业火灾事故。
9	高处坠落	指由于危险重力势能差引起的伤害事故。如人员在脚手架、平台、陡壁施工等高于地面的坠落或由地面踏空失足坠入洞、坑、沟、升降口、漏斗以及梯、平台、设备、罐、建筑等高处坠落引发的伤亡事故
10	坍塌	指建筑物、构筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事故。如土方、岩石发生的塌陷、建筑物或脚手架倒塌、挖掘沟、坑、洞时土石的塌方等情况。
11	锅炉爆炸	指锅炉发生的物理性爆炸事故。锅炉及其附设设施爆炸，引发蒸汽烫伤、冲击波、震动、飞散物造成的伤害
11	容器爆炸	各承压设备超压、承压能力下降等引起爆炸，冲击波、震动、飞散物、火灾造成的伤害

12	其它爆炸	易燃易爆物质、爆炸性粉尘遇空气或氧形成混合环境，达到爆炸极限被引燃，反应热积聚引起爆炸，造成的冲击波、震动、飞散物
13	中毒和窒息	吸入、食入、经皮等接触有毒有害物质、窒息性物质，进入受限空间作业引起的中毒与窒息
14	冻伤	冷冻水等低温介质接触人体
15	其它伤害	各类直梯、斜梯、操作平台、坑、沟、作业环境不良引起的碰撞、撞击、坠落、跌倒、坠入坑池
说明：事故分类中的冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸五项为矿山企业，在此略去。		

根据《企业职工伤亡事故分类》，按导致事故的起因物、致害物、伤害方式对加油站的不安全状态（指能导致事故发生的物质条件）、不安全行为（指能造成事故的人为错误）进行分析，本评价项目存在火灾、爆炸、触电、车辆伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、中毒和窒息、其它伤害等危险有害因素。

## 2、按《生产过程危险和有害因素分类与代码》标准分类

表 3-7 生产过程危险和有害因素分类

危险有害因素	类别	备注
人的因素	负荷超限	体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其它负荷超限
	心理性	
	健康情况异常	
	生理性	
	从事禁忌作业	
	心理异常	情绪异常、冒险心理、过度紧张、其它心理异常
	辨识功能缺陷	感知延迟、辨识错误、其它辨识功能缺陷
	行为性	
物理性危险和有害因素	指挥错误	指挥失误、违章指挥、其它指挥错误
	操作错误	误操作、违章作业、其它操作错误
	监护失误	
	设备、设施、工具、附件的缺陷	强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、外形缺陷、外露运动件、操纵器缺陷、控制器缺陷；其它设备、设施、工具、附件缺陷
	防护缺陷	无防护；防护装置、设施缺陷；防护不当；支撑不当；防护距离不够；其它防护缺陷
	电伤害	带电部位裸露；漏电；雷电；静电；电火花；其它电伤害
	噪声	机械性噪声；电磁性噪声；流体动力性噪声；其它噪声
	振动危害	机械性振动；电磁性振动；流体动力性振动；其它振动危害
	电磁辐射	变配电设施运行、电波
	非电离辐射	高温热辐射
	运动物伤害	抛射物；飞溅物；坠落物；料堆（垛）滑动
	明火	
	高温物质	
	低温物质	液化气体
信号缺陷	无信号设施；信号选用不当；信号位置不当；信号不清；信号显示不准；其它信号缺陷	
标志缺陷	无标志；标志不清晰；标志不规范；标志选用不当；标志位置缺陷；其它标志缺陷	



环境因素	室内作业场所环境不良	室内地面滑；室内作业场所狭窄；室内作业场所杂乱；室内地面不平；室内梯架缺陷；地面、墙和天花板上的开口缺陷；有有害物质的内部通道和地面区域；房屋基础下沉；室内安全通道缺陷；房屋安全出口缺陷；采光照不良；作业场所空气不良；室内温度、湿度、气压不适；室内给、排水不良；室内物料贮存方法不安全；其它室内作业场所环境不良
	室外作业场所环境不良	恶劣气候与环境；作业场地和交通设施湿滑；作业场地狭窄、作业场地杂乱；作业场地不平、地面开口缺陷；有有害物的；通和作业场地；建筑物和其它结构缺陷；门和围栏缺陷；作业场地安全通道缺陷；作业场地安全出口缺陷；作业场地光照不良；作业场地空气不良；作业场地温度、湿度、气压不适、其它作业场地环境不良
管理因素	职业安全卫生组织机构不健全	
	职业安全卫生责任制未落实	
	职业安全卫生管理规章制度不完善	
	建设项目“三同时”制度未落实	
	操作规程不规范	
	事故应急预案及响应缺陷	
	培训制度不完善	
	其它职业安全卫生管理规章制度不健全	
	职业安全卫生投入不足	
	职业健康管理不完善	
其它管理因素缺陷		

按《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2022 进行分类，加油站存在心理、生理性危险和有害因素，行为性危险和有害因素，物理性危险和有害因素，化学性危险和有害因素，环境因素，管理因素等危险有害因素。

### 3.6 工艺过程中的主要危险有害因素

#### (1)卸油

卸油工艺过程中潜在的主要危险、有害因素及可能发生的故障和事故有：油品滴漏、油蒸汽从卸油口逸出、产生静电火花、电气火花、雷电火花、明火等因素，皆可引起燃烧、爆炸事故。其产生原因如下：

①油品滴漏。卸油时输油管线破损或快装接头接触不牢，卸油泵的密封装置破损使油品跑、冒、滴、漏。

②油蒸汽从储罐通气管口逸出。油罐车卸油时油品从槽车流入储罐时，油蒸汽自然就会从储罐通气管口逸出。逸出的油蒸汽达到其爆炸极限，遇火星就会产生火灾爆炸。如加油站采取一次油气回收即可有效防止此类危险。

③卸油时由于输油管、卸油油罐车无防静电接地装置、或有接地装置而接地电阻不符合要求、卸油泵和输油管线防静电接地装置损坏、防爆电气设备故障、现场人员使用手机或使用非防爆式照明灯具，均可导致产生静电火花或电气火花。

④遭遇明火。卸油现场人员吸烟或违章动火，导致明火产生。

⑤卸油时储罐未设防溢满设施导致油品从储罐中溢出、或计量仪表及防溢油联锁装置失灵等原因导致油品从储罐中溢出。

⑥溢、漏或逸出的油品遇明火、静电火花、电气火花、雷电火花，可发生燃烧现象。若油蒸汽经聚集后达到其爆炸极限，遇火源极易发生爆炸事故。

### (2)加油

加油环节潜在的有害因素及可能发生的事故有：油蒸汽外泄、油品外溢；产生静电火花或电气火花；遭遇雷电火花或明火，发生火灾。其产生的原因如下：

①油蒸汽外泄。加油过程中，油枪与车辆加油孔之间留有空隙，加油时必然造成油蒸汽外泄，逸出的油蒸汽达到其爆炸极限，遇火星就会产生火灾爆炸。如加油站采取二次油气回收即可有效防止此类危险。

②油品外溢（冒油）。由于加油操作不当或计量仪表及防溢油联锁装置失灵等原因，可能导致加油时油品外溢。

③产生静电火花或电气火花。加油时由于防静电接地线接触不良、油品流速过快或喷溅、使用手机或呼机、穿、脱、拍打化纤服装形成静电；电器打火、使用非防爆照明灯具、防爆电气设备故障等原因，均有可能产生静电火花或电气火花。

### (3)清罐

清罐环节潜在的有害因素或可能发生的事故有：罐内油气浓度较高而进入罐内作业可能发生窒息；罐体内残留油品使作业人员发生油品中毒；清罐时使用铁质器具、非防爆灯具而产生静电火花、电气火花、雷电火花或明火。其产生原因与前述的同类别相同。罐内残余的油蒸汽遇静电、电气、雷电火花或明火后，均有可能发生燃烧爆炸事故。

### (4)储存

由于加油站油品储罐区储存的汽油、柴油都是烃类混合物，不但闪点低，而且具有较宽的爆炸极限。在储存的环境温度下，油品的轻质馏分很容易挥发成油蒸气，并与空气形成爆炸性混合物，当储存的环境温度接近油品闪点时，着火或爆炸的危险性就达到了临界状态。产品的闪点、燃点越低，危险性越大。各类油品的闪点、爆炸极限、储罐气相空间的大小，与储存油品的环境、温度范围等都是引起油罐发生火灾的重要因素。储油罐是加油站的核心，油罐不宜制造得太大。

汽油罐和柴油罐均埋地设置，不但造价低，而且油品泄漏时不致流到地面，或向外

漫流。这样即使在油罐人孔处发生着火，比较容易控制，能及时扑灭不致造成大的灾害。油罐若设置在室内或地下室，积聚油气不能及时扩散，将加大火灾爆炸发生的可能性及严重程度，应该严禁。

油罐呼吸管：影响加油站安全的关键部件之一。根据规定，呼吸管的直径为50mm。这样，油气排出时阻力小，油气才能顺利地排到空中扩散掉。如果管径细，卸油时油气排出不畅，就有可能从卸油口的缝隙中向外排气，夹带一些油珠，不但油品损耗大，还会使油气沿地面扩散，容易造成事故。另外根据要求，呼吸管排出口的位置要选用适当，并应高出罩棚2m，同时排出口的位置应该开阔，不能窝风，否则易于积聚油气，不利于安全。呼吸管的排出口不宜安装呼吸阀，因为埋地油罐不会产生小呼吸。对于大呼吸，呼吸阀反而使排气不畅，延长了自流卸车时间。但呼吸管口应安装阻火器，以防止外来火源引入罐内。

储存环节潜在的危險有害因素或可能发生的事故有：油品渗漏；外渗或外漏的油蒸汽聚集，产生静电火花、遭遇雷电或明火而发生燃烧、爆炸。其产生的原因如下：

- ①油品渗漏。油罐、输油管线、连接法兰及其相关设施由于制造缺陷或受到腐蚀，法兰密封联接不可靠和施工质量部符合要求等原因，可能导致油品渗漏。
- ②外渗或外漏的油蒸汽聚集。由于油蒸汽相对密度大，在通风不良的情况下，外泄、外漏的油蒸汽易在管沟等低洼处聚集。
- ③发生燃烧、爆炸。外渗、外漏的油品经挥发、聚集并达到其爆炸极限后，若遇各类火源，极易发生燃烧、爆炸事故。

### 3.7 经营过程中主要危险因素分析

#### 3.7.1 火灾、爆炸

##### (1) 易燃易爆物质

该项目涉及汽油、柴油等均具有可燃性，属易燃易爆物质。该项目涉及以上危险化学品的储罐区、加油作业区以及装卸过程等，均存在火灾、爆炸的危險，是防火防爆重点。

##### (2) 经营过程发生火灾爆炸的途径

①在经营过程中如发生泄漏，遇点火源，就会产生火灾；站区内油蒸汽积聚，遇点火源，就会产生火灾爆炸。②易燃液体在工艺管道内流动时易产生静电，如防静电设施失效积聚的静电放电，可引起火灾爆炸。③槽车卸油时，罐内易燃蒸汽呼出量很大，如

现场通风不良积聚在储罐上方，遇火源可引起火灾爆炸。④加油作业时，储罐内液位下降，大量空气补充进入罐内，形成爆炸性混合气体，遇火源可发生爆炸。⑤储罐计量装置失灵或操作不当，造成超量充装，冒罐引起外溢；高温膨胀引起外溢；遇火源可引发火灾爆炸、中毒等事故。⑥储罐进料设计不合理或直接从储罐顶部进料，产生静电可引发火灾爆炸。⑦加油管道、加油机防静电失效，静电电压积聚较高时，可引发火灾爆炸。⑧电力电缆的火灾危险：该项目设有一定量的电力电缆，这些电缆分别连接着各个电气设备。电缆自身故障产生的电弧、附近发生着火、短路或超负荷等可引起电力电缆火灾。⑨电气设备的火灾危险：由于电气设备过载、短路、过负荷、老化、因散热不良、三线二相运行、保护装置失效、维护不好、粉尘堆积可引发火灾。⑩柴油发电机中的柴油箱如果破裂或导油管破裂，也可能因发电机房通风不良，油箱放置不合理过于靠近发电机，受热对流热幅射，油箱长时间受热可能发生火灾。

### (3)引火源的种类

①管理松懈违章操作产生点火源；②明火，包括检修动火、生活用火、违章吸烟等；③雷击，无避雷接地设施或接地设施失效等；④检修、操作时使用的工具产生的摩擦、撞击火花，车辆尾气管未带阻火器；⑤静电，包括液体流动产生的静电和人体静电以及设备运行中产生静电；⑥流散杂电能，如在防爆区域使用手机等；⑦电火花，包括站区内防爆电器的失效产生的电火花、设备接地不良产生的电火花、电器电路不规范而产生的电火花等；⑧外来人员带来的点火源；⑨外界高温或相邻处起火；⑩不按规定着装产生的点火源，如化纤服饰产生的静电、铁钉鞋摩擦地面等。

## 3.7.2 触电

触电是由于电流及其转换成的其他形式的能量造成的事故。

加油站电气设备的设置根据不同区域的防爆分区选用不同的防爆电气，爆炸危险区采用防爆电气。当罩棚有效高度 $>4.5\text{m}$ 时，罩棚下照明灯可选防护型灯具。站房内可选一般型电气。一旦选型不当，就会埋下隐患，甚至发生事故。另外防护设施缺陷或不严格遵守操作规程，或者开关线路等电气材料本身存在缺陷、绝缘性能下降、设备保护接地失效、工作人员违章作业、非专业人员违章操作、个人防护缺陷、静电接地装置缺失等均有可能造成触电伤害事故。加油站电气设施虽然不多，但如果接线不规范，线路老化，可能导致电气设施绝缘不良，短路，线路破损。加油站一般不配专用的电工，员工可能图省事，省工，擅自去进行电工的作业，导致触电。该加油站设有洗车服务，洗车机是该加油站中较大的用电设备，其电线敷设如果不当，电气设施在潮湿的环境中可能

发生短路，作业人员违反规定如未使用绝缘工具，可能发生漏电，而触电。

雷击，雷电是雷云之间或雷云对地面放电的一种自然现象，水汽蒸发形成积云，云中水滴受强烈气流的摩擦产生电荷，由静电感应带电云层在大地表面感应出异性电荷，当电场强度达到一定值时即发生放电。放电瞬间产生高热，使空气急剧膨胀，产生冲击波、闪光和强噪声，从而破坏建筑物、电气设备、油罐，造成人、畜伤亡，加油站必须采取有效措施进行防护。为了防止雷电火花进入油罐，在通气管管口上一定要设置阻火器。与此同时，放电瞬间产生极强的感性电效应，使金属容器、管线等金属体产生感应电流，引起火灾，亦应重视。加油站的发配电作业、洗车作业均有电气设施，如果电路短路、断路，电气设施受潮，裸露等可能引发人员触电。

### 3.7.3 车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行使中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。通常可因道路不良、视线不良、缺少行车安全警示标志、限速标志和道路指示以及车辆或驾驶员的管理等方面的缺陷均可能引发车辆伤害事故。

该站成品油的运进、运出均使用汽车作为运输工具。该站区的道路连着储罐区、加油区、办公区，如果汽车速度较快、制动失灵、司机疏忽大意等时，可能发生车辆伤害的危险性。

加油站配套设的洗车业务，洗车作业区车辆进出，如果秩序不畅，车辆故障，甚至洗车车辆与加油作业的其他车辆之间，进出人员之间均可能发生车辆伤害。

进站加油的各种运输车辆特别是超高超重超长的运输车可能发生碰撞、伤人、伤物事故。

### 3.7.4 高处坠落

加油站的站房的屋顶、罩棚在维修、更换照明灯等项操作如有不慎有可能发生高空坠落和高空落物的伤害事故。

### 3.7.5 坍塌

该加油站上设置有钢网结构的轻质罩棚，如果安装质量不符合要求，或在设计时强度不够，可能会发生坍塌事故。2008 年南方大雪，造成了许多加油站罩棚坍塌。

### 3.7.6 物体打击

物体在重力或其它外力作用下产生运动，打击人体造成人体伤亡事故即为物体打击。

机械设备工件紧固不好，失控飞出、倾倒打击人体，引起物体打击事故。站区设备设施在检维修过程中，使用维修工具，如操作不当可能引发物体打击。

加油作业过程中违章作业也可导致物体打击：加油枪加油后未从加油致力于油箱摘下，加油车起步拉断阀断开后，油枪或加油管打击致人员伤亡。

### 3.7.7 中毒和窒息

#### (1) 物料的危害特性

汽油主要作用于中枢神经系统。可引起头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调；高浓度吸入出现中毒性脑病；极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。长期接触可致神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。

柴油可致急性肾脏损害，可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎；柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

#### (2) 中毒和窒息的途径

①进入油罐等受限空间检修，置换不彻底，通风不良，造成氧含量不足，可引起人体中毒与窒息；紧急状态抢修，作业场所有害物质浓度超高也可引起窒息事故发生。②在有毒环境下进行作业或抢险时，未按规定使用防毒用品，可能造成人员中毒。③在有毒物场所进行检修作业，无监护人员或监护人员失职，可因施救不及时造成人员的中毒。④人员中毒后，应急救援不合理或方法不当，可造成救援人员的相继中毒，导致中毒事故的扩大。

## 3.8 经营过程中主要有害因素分析

### 3.8.1 噪声危害

噪声伤害主要表现在早期可引起听觉功能敏感性下降，引起听力暂时性位移，继而发展到听力损失，甚至造成耳聋，或引起神经衰弱，心血管病及消化系统等疾病的高发。噪声干扰影响信息交流，听不清谈话或信号，促使误操作发生率上升，甚至引发工伤事故。加油车辆的进出的发动机声音、汽车的喇叭声、加油机的马达声、柴油发电机的机械响声是形成噪声的重要声源。

### 3.8.2 高温热辐射

高温作业主要是夏季气温较高，湿度高引起，该项目所在地极端最高气温达 39.5℃，年平均相对湿度可达到 80%。

加油站无生产性热源。但是，作业场所如果通风不良就会形成高温、高湿和低气

流的不良气象条件，即湿热环境下劳动，即使气温不很高，但由于蒸发散热更为困难，故虽大量出汗也不能发挥有效的散热作用，易导致体内热蓄积或水、电解质平衡失调，从而发生中暑。高温使劳动效率降低，增加操作失误率，影响人体的体温调节和水盐代谢及循环系统等；高温还可以抑制中枢神经系统，使工人在操作过程中注意力分散，肌肉工作内能力降低，从而导致工伤事故。

夏季其高温和热辐射主要来源是太阳辐射。夏季露天作业时还受地表和周围物体二次辐射源的附加加热作用。露天作业中的热辐射强度作用的持续时间较长，且头颅常受到阳光直接照射，加之中午前后气温升高，此时如劳动强度过大，则人体极易因过度蓄热而中暑。此外，夏天作业时，因建筑物遮挡了气流，常因无风而感到闷热不适，如不采取防暑措施，也易发生中暑。

另外寒冷的冬季，如防护措施不到位，也易造成作业人员冻伤、滑跌的可能。

### 3.9 生产经营活动过程危险性分析

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，加油站存在以下四类危险、有害因素。

#### (1)物的有害因数

物理性危险和有害因素

##### ①设备、设施缺陷

加油站中存在油罐、加油机、配电柜、发电机等设备、设施，如因设备腐蚀、强度不够、密封不良、裸露等可能引发各类事故。

##### ②电危害

加油站使用的电气设备、设施较多，电压等级为 220V 和 380V，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

##### ③噪声和振动危害

加油站中的汽车发电机、加油机、发电机等运行时产生的机械性噪声和振动、空气动力性噪声和振动等。

##### ④运动物危害

加油站的运输主要依靠汽车及厂内机动车辆等，可能因各种原因发生撞击设备或人员等，另外，高处未固定好的物体或检修工具落下、飞出等。

##### ⑤明火

加油站的中发电机和汽车发动机排气管，另外，还有检修动火，违章吸烟等。这些设备设施若引风系统故障可能发生火焰外露，烫伤人。

⑥高温烫伤及中暑

发电机房内如发电机等高温设备、管道的隔热保温设施不力，会造成人员烫伤，高温场所通风设施不力，也会造成工作人员的中暑等。

⑦作业环境不良

加油站作业环境不良主要包括有高温高湿环境、采光照明不良、作业平台缺陷及自然灾害等。

⑧标志缺陷

加油站标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

⑨防护缺陷

加油站高处作业多，如对罩棚进行更换照明灯具、加固作业等在高空作业中不戴安全带发生高空坠落事故。

化学性危险、有害因素

①易燃易爆性物质

加油站中存在的汽油属易燃易爆性物质。柴油为易燃液体。

②有毒物质

加油站中汽油属于中度危害物质，一旦吸入或误服可能导致急性中毒，长期吸入一定浓度的汽油也可能形成职业性病变，还具有一定的致癌性。

(2)人的因素

加油站中员工存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症、反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

人的行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

(3)环境因素

加油站内部作业场所不良：如室内地面滑、作业场所狭窄、室内地面不平、采光照明不良、作业场所空气不良；室外作业场所环境不良：如作业场地狭窄、门和围栏缺陷、作业场地湿度、温度和气压不适等，人员长期在如此环境中作业，容易引起慢性职业病，作业过程容易造成滑到、摔伤及其他机械伤害事故的发生。

(4)管理因素

因管理因素发生的危险和有害因素主要表现在各项管理及规章制度不完善、不健



全，或各项规章制度、制度未贯彻落实等因素引起的。主要表现在如下方面：加油站的安全组织机构和安全管理规章不健全、不完善，安全责任制未落实，操作规程不规范、事故应急预案及响应缺陷、员工培训制度不完善，不按规定对员工进行三级安全教育并考核。

### 3.10 站内爆炸危险区域的等级范围划分

表 3-9 装置单元火灾危险性与爆炸区域划分一览表（汽油）

装置或单元	火灾危险性分类	爆炸危险区域划分
储罐区	甲类	0 区（储罐内液体表面以上部分）
		1 区（罐区操作井井盖以内部分）
		2 区（操作井井盖以上垂直高度 1m 水平方向左右各 1.5m 范围内）
加油区	甲类	1 区（加油机地上部分）
		2 区（加油机顶部以上 0.15m，顶部中心线为中心半径 1.5m；底部中心线为中心半径 3m 范围内）
通气管口	甲类	1 区（通气管口为中心，半径 0.75m 范围内）
		2 区（通气管口为中心，半径 2m 范围内）
密闭卸油点	甲类	1 区（卸油口为中心，0.5m 范围内）
		2 区（卸油口为中心，半径 1.5m 范围内）
汽车油罐车	甲类	2 区（通气口为圆心半径为 3m 的范围内）
		1 区（通气口为圆心半径为 1.5m 的范围内）
		0 区（油罐车液体表面）

注：加油站采用卸油油气回收和加油油气回收系统。

从上述看来，油罐车内部的油品表面以上空间和罐内部油品表面以上的空间火灾、爆炸的危险性最大，是连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境，应密切重视。汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的沟和坑；加油机壳体内部空间；油罐车卸汽油以通气口为中心，半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间以及埋地卧式汽油储罐人孔井内部空间；以通气管管口为中心，半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间火灾、爆炸的危险性不可忽视，是正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境，也应重视。

### 3.11 加油站火灾事故分析

加油站火灾除具备一般火灾的共性外，还具有油品易燃烧和油气混合气易爆炸的特殊性。加油站火灾事故，按其发生的原因可分为作业事故和非作业事故两大类。

#### 3.11.1 作业事故

作业事故主要发生在卸油、量油、加油、清罐四个环节，这四个环节都使油品暴露在空气中，如果在作业中违反操作程序，使油品或油品蒸气在空气中与火源接触，就会导致爆炸燃烧事故的发生。

(1)卸油时易发生火灾

加油站火灾事故的 60%-70%发生在卸油作业中。常见事故有：

①油罐漫溢：卸油时对液位监测不及时易造成油品跑冒。油品溢出罐外后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇到火星，随即发生爆炸燃烧。在油品漫溢时，使用金属容器刮舀，开启电灯照明观察，开窗通风，均会无意中产生火花引起大火。

②油品滴漏：由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动等原因，使油品滴漏至地面，遇火花立即燃烧。

③静电起火：由于油管无静电接地、采用喷溅式卸油、卸油中油罐车无静电接地等原因，造成静电积聚放电，点燃油蒸气。

④卸油中遇明火：在非密封卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。

(2)量油时易发生火灾

按规定，油罐车送油到站后应静置稳油 15min，待静电消除后方可开盖量油，如果车到立即开盖量油，就会引起静电起火；如果油罐未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落，在储油罐量油时，量油尺与钢质管口摩擦产生火花，就会点燃罐内油蒸气，引起爆炸燃烧；在气压低、无风的环境下，穿化纤服装，摩擦产生的静电火花也能点燃油蒸气。

(3)加油时易发生火灾

目前国内大部分加油站未采用密封加油技术，加油时，大量油蒸气外溢，加之操作不当油品外溢等原因，在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，遇烟火、使用手机或收音机、铁钉鞋摩擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气管喷火等都可导致火灾。

(4)清罐时易发生火灾

在加油站油罐清洗作业时，由于无法彻底清除油蒸气和沉淀物，残余油蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾。

**3.11.2 非作业事故**

加油站非作业事故又可分为与油品相关的火灾和非油品火灾。

(1)与油品相关的火灾主要原因有：

①油蒸气下沉：在作业过程中，会有大量油蒸气外溢，由于油蒸气密度比空气密度大，会沉淀于管沟、电缆沟、下水道、操作井等低洼处，积聚于室内角落处，一旦遇到

火源就会发生爆炸燃烧。油蒸气四处蔓延把加油站和作业区内外沟通起来，将站外火源引至站内，造成严重的爆炸燃烧。②油罐、管道渗漏：由于腐蚀、制造缺陷、法兰未紧固等原因，在非作业状态下，油品渗漏，遇明火燃烧。③雷击：雷电直接击中油罐或加油设施，或者雷电作用在油罐或加油设施，或者雷电作用在油罐、加油机等处产生间接放电，都会导致油品燃烧或油气混合气爆炸。

(2)非油品火灾常见有：

①电气火灾：电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起的火灾。②明火管理不当：生产、生活用火失控，引燃站房或站外火灾蔓延殃及站内。非作业火灾、非油品火灾如不能迅速控制会蔓延至罐区、加油区，形成油品火灾，造成重大损失。

### 3.12 主要危险、危害因素分析小结

(1)加油站涉及的汽油为易燃液体，类别2\*，生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2；柴油为易燃液体类别3。物料具有的危险特性为火灾、爆炸、静电危害、易扩散易流敞性及为毒性和腐蚀性。

(2)加油站涉及的物料未超过《危险化学品重大危险源辨识》规定的临界量，未构成重大危险源。

(3)加油站在储存、经营过程中存在的主要危险因素有：火灾爆炸、触电、车辆伤害、高处坠落、中毒与窒息、噪声危害，同时存在人为失误和管理缺陷。加油站危险危害存在的主要场所见表 3-10。

表 3-10 主要危险、危害因素分布

序号	危险、危害岗位	主要危险因素								主要有害因素	
		火灾	爆炸	触电	车辆伤害	高处坠落	坍塌	物体打击	中毒和窒息	噪声危害	高温热辐射
1	加油作业区	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	卸油作业区	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	办公营业区	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	发配电作业	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	储 罐 区	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	洗车作业区	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	油气回收区	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

注：打“\*”的表示存在主要危险有害因素。

### 3.13 事故案例

选择与本项目危险物质、生产工艺相同或相似的生产装置发生过的危化品事故的后果和原因进行分析。

### 案例1:

2001年6月22日,某石油公司下属的一加油站3号油罐正在接卸一车97号汽油,卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油,造成喷溅式卸油。21时40分,油罐突然起火,油罐中汽油向外溢出,火势迅速蔓延成大面积火灾。消防部门与加油站职工经4小时15分钟才将大火扑灭。大火将4台加油机、油罐等加油站设施全部烧毁,卸油作业的员工烧成重伤,烧伤面积超过80%。

分析事故原因,当班的卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油,造成喷溅式卸油,导致大量油气和静电荷产生,这是事故发生的直接原因,而卸油处的静电报警器因为没有电池没有发出报警声响,静电接地系统接地不良形同虚设,使得静电积聚到一定能量产生静电火花,从而使现场有了点火源。进一步深究事故责任,加油站平时疏于员工的安全教育和严格管理,对安全设备的投入使用不检查巡视,没有及时处理安全隐患,这是导致事故发生的根本原因,加油站第一负责人负有直接的安全责任。

### 案例2:

1997年7月12日晚23时左右,一辆满载乘客的中巴驶入南京某加油站的中间道90号汽油加油机旁停车加油。车停稳熄火后,加油员按照作业规程给汽车加油。当对油箱加注了7升汽油时,油箱内突然向外串火,加油员急忙从油箱中向外拔加油枪时,少量汽油溅在手背和衣服上,加油员的手背和衣服都着了火苗。当时中巴车内的乘客十分惊慌,有的乘客急忙夺门而逃,有的乘客从车窗往下跳。而此时加油员没有慌乱,立即关闭了加油机,一面扑打自己身上的火苗,一面向不远处放置的消防器材跑去,迅速打开35Kg干粉灭火器,喷灭自己身上的火苗并向油箱猛喷干粉,其他加油员也赶来支援,在短短的几秒钟内扑灭了油箱大火,及时地防止了一次后果不堪设想的火灾事故。

事后分析着火原因,明确了在加注汽油的过程中,油箱内突然向外串火是由于静电放电引燃油蒸汽造成。而油箱在加油时产生静电放电并着火的原因是多方面的,一是有可能是加油枪内静电导出线由于长期使用经常弯曲而折断;二是有可能加油机静电接地线断路;有可能加油机静电接地电阻值超过规定值;三是有可能油箱内含有杂质较多,致使加油枪注油过程中产生的静电较多,当静电荷积累到放电电压时,产生静电放电,引燃了油蒸汽。在排除了前二个可能后,事故原因终于找到,由于油箱内含有杂质多致使加油枪注油过程中产生了大量静电荷积聚,使静电的放电能量超过可燃气体的最小点燃的能量,从而引发静电放电,是导致串火的直接原因。

## 4.评价单元的划分及评价方法的选择

### 4.1 评价单元的划分

根据加油站危险部位，将本站划分为卸油区、油储罐区、加油区、发配电作业、洗车区五个评价子单元。

根据检查内容，划分为组织机构及安全管理制度、从业人员、生产储存工艺技术与装备、公用工程与安全设施、安全操作、检查与检修施工作业、仓库建筑、消防与电气设施、事故预防与处理、安全生产投入、危险物品安全管理等单元。

### 4.2 评价方法的选择

安全评价方法是对系统的危险性、危害性进行分析的评价的工具。为了对本站的安全作出科学、符合实际的评价，本评价针对生产过程中危险、危害因素采用不同的评价方法。

本评价采用的定性、定量评价方法选择为：

- 1) 加油站安全评价检查表法。评价内容包括：安全管理制度、安全管理组织、从业人员、基本设施和条件等。
- 2) 危险化学品经营单位安全评价现场检查表法。评价内容包括：安全管理制度、安全管理组织、从业人员、仓储场所、仓库建筑、消防与电气设施等。
- 3) 危险度评价法。评价内容为油储罐区。
- 4) 采用作业条件危险性分析评价卸油、加油、站内车辆引导、发配电作业、洗车作业。

### 4.3 评价方法的介绍

现对本站安全评价中使用的定量、定性评价方法简单介绍如下：

#### 4.3.1 安全检查表法

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法，是一种定性分析方法。同时通过安全检查表检查，便于发现潜在危险及时制定措施加以整改，可以有效控制事故的发生。

该评价方法以国家安全卫生法律法规、标准规范和企业内部安全卫生管理制度、操作规程等为依据，参考国内外的事故案例、本单位的经验教训以及利用其他安全分析方法分析获得的结果，在熟悉系统及系统各单元、收集各方面资料的基础上，编制符合客

观实际、尽可能全面识别分析系统危险性的安全检查表。

### 4.3.2 危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）、《压力容器化学介质毒性危害和爆炸危险度分类》（HG20660-2017）等有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作 5 个项目共同确定。其危险度分别按 A=10 分，B=5 分，C=2 分，D=0 分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表 4-1。

表 4-1 危险度取值表

项目 \ 分值	A (10 分)	B (5 分)	C (2 分)	D (0 分)
物质	甲类可燃气体； 甲 A 类物质及液 态烃类； 甲类固体； 极度危害介质	乙类气体； 甲 B、乙 A 类可燃液体； 乙类固体； 高度危害介质	乙 B、丙 A、丙 B 类 可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介 质	不属 A、B、C 项之物质
容量	气体 1000m <sup>3</sup> 以上 液体 100m <sup>3</sup> 以上	气体 500~1000m <sup>3</sup> 液体 50~100m <sup>3</sup>	气体 100~500m <sup>3</sup> 液体 10~50m <sup>3</sup>	气体 <100m <sup>3</sup> 液体 <10m <sup>3</sup>
温度	1000℃ 以上使用， 其操作温度在燃 点以上	1000℃ 以上使用，但操作温 度在燃点以下； 在 250~1000℃ 使用，其操作 温度在燃点以上	在 250~1000℃ 使用， 但操作温度在燃点以 下； 在低于在 250℃ 使用， 其操作温度在燃点以 上	在低于在 250℃ 使用，其操作温 度在燃点以下
压力	100MPa	20~100 MPa	1~20 MPa	1MPa 以下
操作	临界放热和特别 剧烈的反应操作 在爆炸极限范围 内或其附近操作	中等放热反应， 系统进入空气或不纯物质，可能 发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可 能发生粉尘爆炸的操作； 单批式操作	轻微放热反应； 在精制过程中伴有化 学反应； 单批式操作，但开始 使用机械进行程序操 作； 有一定危险的操作	无危险的操作

危险度分级见表 4-2。

表 4-2 危险度分级表

总分值	≥16 分	11~15 分	≤10 分
等级	I	II	III
危险程度	高度危险	中度危险	低度危险

### 4.3.3 作业条件危险性分析

作业条件危险性评价是在有危险性环境下作业的危险评价。是一种简单易行的评价

操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小。这三种因素是：事故发生可能性（L），人员暴露于危险环境中的频繁程度（E），一旦发生事故可能造成的后果（C）。以这三个值的乘积（D）来评价作业条件危险性的大小，即： $D=L \times E \times C$

D 值越大则表明该环境下毒物危险性也越大。三种因素 L、E、C 的赋分标准分别见表 4-3、4-4 和表 4-5，危险等级的划分标准见表 4-6。

表 4-3 事故发生的可能性（L）

分数值	事故发生可能性
10	完全可以预料到
6	相当可能
3	可能，但不经常
1	可能性小，完全意外
0.5	很不可能，可以设想
0.2	极不可能
0.1	实际不可能

表 4-4 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

分数值	暴露于危险环境的频率程度
10	连续暴露
6	每天工作时间内暴露
3	每周一次，或偶然暴露
2	每月一次暴露
1	每年几次暴露
0.5	非常罕见的暴露

表 4-5 发生事故可能造成的后果（C）

分数值	发生事故可能造成的后果
100	灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失
40	灾难，数人死亡，或造成很大财产损失
15	非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失
7	严重，重伤，或较小的财产损失
3	重大，致残，或很小的财产损失
1	引人注目，不利于基本的卫生要求

表 4-6 危险性等级划分标准（D）

D 值	危险程度
>320	极其危险，不能继续作业
160~320	高度危险，需立即整改
70~160	显著危险，需要整改
20~70	可能危险，需要注意
<20	稍有危险，可以接受

## 5 安全评价

### 5.1 危险度评价法

本评价单元为储罐区。

储罐区主要危险物质为汽油、柴油，故物质取 5 分；

储罐区最大储量为 200m<sup>3</sup>，故容量取 10 分；

油品在常温、常压下储存，故温度、压力，取 0 分；加油、卸油作业具有一定的危险性，操作取 2 分；

综上所述，储罐区得分为 17 分，为 I 级，属高度危险。

该站采用 SF 埋地罐双层罐，油罐经专门设计，操作井采用复合成品操作井，强度经设计、检验合格。密闭卸油，设置了液位、温度监测报警和切断设施，设置了油气泄漏检测报警设施，设置了符合标准要求的通气管，卸油作业设置了防拉脱措施，卸油区有防流散的环保沟，有完善的安全管理制度和安全操作规程，员工经培训合格上岗，其风险得到了有效控制。

### 5.2 作业条件危险性评价法

根据建设项目的经营特点，确定评价单元为：加油作业、油罐区卸油作业、站内车辆引导作业、发配电间作业、洗车作业、委托有资质单位从事的清罐作业（一般为每五年清罐一次）。

以密闭卸油操作单元为例说明 LEC 法的取值及计算过程。各单元计算结果及危险程度见表 4-3, 4-4, 4-5。

事故发生的可能性 L：在加油操作过程中，由于物质为汽油、柴油等易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火，严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值 L=1；

暴露于危险环境的频繁程度 E：员工每周 1 至 2 次作业，故取 E=3；

发生事故产生的后果 C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取 C=15；

$$D=L \times E \times C=1 \times 3 \times 15=45$$

属“可能危险”。（各单元计算结果及等级划分见表 5-1）

表 5-1 各单元危险评价表

序号	评价单元	危险源及潜在危险	D=L×E×C				危险等级
			L	E	C	D	



1	油罐区卸油作业	火灾, 爆炸	0.5	6	15	45	可能危险
		中毒	0.2	6	15	18	稍有危险
		车辆伤害	0.5	6	7	21	可能危险
2	加油区加油作业	火灾, 爆炸	0.5	6	15	45	可能危险
		中毒	0.2	6	15	18	稍有危险
		车辆伤害	1	6	7	42	可能危险
3	站内车辆引导作业	火灾, 爆炸	0.2	6	15	18	稍有危险
		车辆伤害	0.5	6	7	21	可能危险
4	发配电作业	火灾	0.5	6	7	21	可能危险
		触电	0.5	6	15	45	可能危险
5	洗车作业	触电	0.2	6	15	18	稍有危险
		车辆伤害	1	6	7	42	可能危险
6	油气回收	火灾, 爆炸	0.2	6	15	18	稍有危险
		中毒	0.2	6	15	18	稍有危险
7	清罐作业	中毒窒息	1	1	40	40	可能危险
		火灾爆炸	1	1	40	40	可能危险

评价结果分析:

从表 5-1 中可以看出,加油站中油罐区卸油作业单元、加油作业单元属“可能危险”,加油站主要危险为火灾、爆炸、中毒,发配电、清罐作业单元中触电属于“可能危险”。站内车辆引导作业、洗车作业中车辆伤害属于可能危险,但也相对于罐区、加油区的火灾爆炸、中毒;发配电作业的触电,危险程度更低些。因此,必须加强卸油、加油设备与控制系统及油品在卸油接口、管道输送过程中的管阀检查;发配电间的接线、电气控制箱、用电设备的防触电装置齐全。清罐作业一旦发生事故后果很严重,但由于其作业频率低,五年才有一次,且清罐作业都是有资质的单位,其作业人员经专业培训,清罐作业都必须有作业方案,严格执行受限空间作业票证审批,加强对全体从业人员的技术及安全教育和安全管理,严格执行岗位安全技术操作规程,降低卸油、加油过程、清罐作业中的危险程度。

### 5.3 加油站安全评价检查表

表 5-2 加油站安全评价检查表

一、资质审查			
序号	检查内容	检查记录	结论
1※	加油站设计单位资质	江西省化学工业设计院	符合
2※	加油站施工单位资质	施工单位有资质	符合

3※	加油站成品油经营批准证书	有，油零售证书第度 0004 号	符合
4※	加油站营业执照	有，代码 91360782MAE8X3WD87	符合
5※	加油站消防验收意见书	康建消验字（2020）第 Y-009 号	符合
6※	加油站防雷防静电检测报告	江西省雷电防护装置检测报告，1152017005 雷检字[2024]20060133，有效期至 2025 年 6 月 9 日。防静电接地检测检验报告：171708220339[2025]0022，有效期至 2025 年 07 月 16 日。	符合

二、安全管理制度

序号	检查内容	检查记录	结论
1※	有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括：		
	1、加油站站长安全职责	健全	符合
	2、加油员安全职责	健全	符合
	3、计量、质量员安全职责	有相关内容	符合
	4、安全员安全职责	有相关内容	符合
	5、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练）	事故应急救援预案，并有备案	符合
2※	有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度。	健全包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理制度	符合
3※	有各岗位操作规程，其中包括：		
	(一)卸油操作规程：	卸油安全操作规程	符合
	1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线(接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近)，15分钟后计量。	卸油前接地，配好灭火器，接地线与油罐车接通 15 分钟后通知计量员检测	符合
	2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。	计量员检测油品种，检查油罐情况	符合
	3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，司机和卸油工均不得离开作业现场。	卸油工检查阀门，油管线，司机监督	符合
	4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。	卸油完，卸油工检查油品情况，关闭闸阀，收回接地线，拆除油管线，灭火器放回原处	符合
	5、卸油后，油罐车不可立即启动，应待油罐车周围油气消散后(约 5 分钟)再启动。	5 分钟后才能启动发动机	符合
	6、雷雨天气禁止卸油作业。	雷雨天气停止卸油作业。	符合
	7、卸油作业时，事先要测量储油罐中的存油量，油罐车车头朝向道路出口一侧。	卸油作业时，事先测量储油罐中的存油量，油罐车车头朝向道路出口一侧。	符合
	(二)加油操作规程	加油安全操作规程	符合
1、加油工应着防静电工作服，禁止穿化纤鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。	加油工穿棉织品工作服，平底布鞋或塑料凉鞋	符合	

	2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。不得在加油站内检修车辆，不得折扭加油软管或拉长到极限，加油枪应牢靠地插入油箱的灌油口内。	车停，熄火后，才开油箱盖，再进行加油	符合
	3、严禁向塑料桶和橡胶容器加注汽油。	未发现向汽车化油器和塑料桶加油现象	符合
	4、洒漏在地上的油品，要及时处理，不得用化纤织物擦拭。	未见洒、冒、滴、漏油品	符合
	5、雷雨雷击时禁止加油作业。	雷击时，不加油	符合
	6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。	摩托车推离加油机约5m后才启动发动机	符合
	7、送油车卸油时暂时停加油。	送油车卸油时不加油	符合
	8、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。	加油完后，油枪放回托架内	符合
4	建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。	有安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度	符合
5	有完善事故应急救援预案，并要有演练记录。	有事故应急救援预案，见演练记录	符合

三、安全管理组织

序号	检查内容	检查记录	结论
1	有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。	有专职安全人员	符合

四、从业人员状况

序号	检查内容	检查记录	结论
1	单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。	经过培训考核，取得证书	符合
2	从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。	符合条件	符合

五、汽车加油站的基本设施和条件

(一)站址选择及总平面布置

序号	检查内容	检查记录	结论
1	加油站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。(4.0.1)	位于江西省赣州市南康区龙岭镇赣南大道北侧，交通便利	符合
2	在城市建成区内不宜建一级加油站。在城市中心内不应建一级加油站。(4.0.2)	不属于城区，二级站	符合
3	城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。(4.0.3)	不属于城区	符合
4※	油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防火距离(m)(4.0.4)。		符合
	架空电力线路不应跨越加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢站合建站中加氢设施的作业区。(4.0.12)	架空电力线不跨越加油站的作业区，在站外	符合

(二)油罐

序号	检查内容	检查记录	结论
1	双层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形双层和双层储罐》AQ3020的有关规定执行，并应符合表6.1.4规定，钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa（6.1.4）。	采用双层卧式钢油罐公称直径在 2600mm，内层厚度 6mm，封头厚度 7mm	符合
2※	加油站的汽油罐和柴油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应采用直埋式钢罐，严禁设在室内或地下室（6.1.1）	室外埋地	符合
3	汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐（6.1.2）	其汽油和柴油罐均为卧式安装	符合
4	油罐应采用钢制人孔盖（6.1.11）	油罐人孔盖为特制不发火花材料	符合
5	当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施（6.1.13）	油罐区为防渗罐池，每个油罐加装不少于 2 处抱箍，油罐顶覆土覆沙层，设观察井	符合
6	埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座（6.1.14）。	不在行车道下面，设操作井	符合
7	油罐设在非车行道下面时，油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m（6.1.12）。	在储罐顶及周围填满沙，厚度达到要求厚度，部分卸油管覆沙土厚度 0.9m	符合
8	油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点（6.1.15）	设有液位显示报警和切断功能的液位检测仪，安装于值班室	符合
9	设有油气回收系统的加油站，站内油内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。双层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h（6.1.16）	设有液位显示报警和切断功能的液位检测仪，也有油罐罐池渗漏检测仪	符合
10	与土壤接触的钢制油罐外表面，防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐设计标准》SH/T3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级（6.1.17）	油罐区采用钢混结构的防渗池，油罐不与土壤接触，但也进行了加强级的防腐处理	符合
(三) 工艺系统			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统（6.3.1）。	采用密闭卸油方式，送油的汽油油罐车均有油气回收系统	符合
2※	加油机不得设在室内（6.2.1）。	加油机设敞开式罩棚下，不在室内	符合
3	加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀（6.3.5）。	采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）	符合

		的加油工艺	
4	采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识（6.2.5）	设油品文字标识，设不同颜色标识	符合
5	加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min（6.2.2）	加油机流量小于50L/min	符合
6	以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭（6.2.4）。	加油站采用潜油泵一泵多机，每支加油枪均设剪切阀	符合
7	靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏），其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固（4.2.3）	加油岛两端加油机来车方向设有防撞柱直径不小于100mm高度不小于0.5m，设置牢固	符合
8	加油软管宜设安全拉断阀（6.2.3）	加油机配加油软管，设安全拉断阀	符合
9	每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识（6.3.2）	每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口设标识	符合
10	卸油接口应装设快速接头及密封盖（6.3.3）	卸油接口安装快速接头和密封盖合	符合
11	加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm。 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽（6.3.4）	卸油采用平衡式密闭油气回收系统，其回收主管为100mm，采用自闭式快速接头	符合
12	加油站应采用加油油气回收系统（6.3.6）	加油站采用卸油和加油油气回收系统	符合
13	加油站采用加油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1.应采用真空辅助式油气回收系统 2.汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm 3.加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施 4.加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0~1.2 5.在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵（6.3.7）	采用卸油加油油气回收系统	符合
14	油罐的接合管设置应符合下列规定： 1.接合管应为金属材质 2.接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上 3.进油管应伸至罐内距罐底部50mm~100mm处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口 4.罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm~200mm	接合管设在油罐顶部的人孔盖上，进油管距罐底部150mm处成45°斜管口，出油管距罐底200mm，并设检尺，管道和设备可拆，人孔盖上的接合管与引出井外管道的连	符合

	<p>5.油罐的计量孔应设带锁的计量槽，计量孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。</p> <p>6.油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。</p> <p>7.人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接（包括潜油泵出油管）（6.3.8）</p>	接，采用金属软管过渡	
15	每个油罐应各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识（6.3.2）	每个油罐各设置卸油管道和卸油接口，有油品标识	符合
16	汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器（6.3.9）	汽油与柴油的通气管分开设置，高出地面4.5m以上，管口安装有阻火器	符合
17	通气管的公称直径不应小于50mm（6.3.10）	通气管采用为DN50型号	符合
18	当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa，工作负压宜为4.5kPa~2kPa。（6.3.11）	采用卸油油气回收	符合
19	<p>加油站工艺管道的选用，应符合下列规定：</p> <p>1 油罐通气管道和露出地面的管道，应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 的无缝钢管。</p> <p>2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。非烃类车用燃料不得采用不导电的热塑性塑料管道。</p> <p>3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。（6.3.12）</p> <p>4.热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm.埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。</p> <p>5. 导电热塑性塑料管道导电衬层的体电阻率不应小于<math>10^9\Omega\cdot m</math>，表面电阻率不应小于<math>10^{10}\Omega\cdot m</math>。</p> <p>6. 不导电热塑性塑料管道主体结构层介电击穿强度应大于100kv。</p> <p>7.柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。（6.3.12）</p>	加油站的油管全部为DN65无缝钢管，其公称壁厚不小于4mm，埋地钢管的连接采用焊接	符合
20	油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导电静电耐油软管，其体电阻率应小于 $10^8\Omega\cdot m$ ，表面电阻率不应小于 $10^{10}\Omega\cdot m$ ，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。（6.3.13）	卸油连通软管采用内附金属丝的橡胶软管	符合
21	<b>加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实（6.3.14）</b>	除通气管、卸油接口管，其他全部埋地敷设	符合
22	卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1‰（6.3.15）	卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管其坡向油罐，坡角不小于2‰	符合
23	受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度不能满足本规范第6.3.15条的要求时，可在管道靠近油罐位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1‰（6.3.16）	不会受地形限制，按上栏执行	符合

24	埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土（6.3.17）	埋地油管埋地深度不小于0.4m	符合
25	工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物。与管沟、电缆沟和排水沟交叉时，应采取相应的防护措施（6.3.18）	输油管不穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物	符合
26	不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合规范第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定： 1.管道内油品的流速应小于2.8m/s； 2.管道在人孔井内，加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。（6.3.19）	采用钢管管道	符合
27	埋地钢管管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢管管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447的有关规定（6.3.19）	埋地无缝钢管表面采用加强级防腐处理	符合
(四) 消防设施及给排水			
序号	检查内容	检查记录	结论
1*	每2台加油机应设置不少于2只5kg手提式干粉灭火器或1只5kg手提干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算(12.1.1)。	每台加油机配2瓶8kg手提式干粉灭火器	符合
2	地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置(12.1.1)。	35kg推车式干粉灭火器4个	符合
3	地上储罐应设35kg推车式干粉灭火器2个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置(12.1.1)。	无此项	—
4	一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m <sup>3</sup> ；三级加油站应配置灭火毯2块，沙子2m <sup>3</sup> (12.1.1)。	灭火毯9床，沙子2m <sup>3</sup>	符合
5	加油站的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。	消防设施、器材有专人管理，设置在明显和便于取用的地点，周围没有其它物品	符合
6	加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟和明火标志。	在油罐卸油口、加油机旁设置醒目的防火、禁止吸烟和明火标志。	符合
7	加油加气站的排水应符合下列规定： 站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。（12.3.2）	周边地面低可散流	符合
8	清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道(12.3.2)。	集中收集处理	符合
9	排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准(12.3.2)	符合要求	符合
10	加油站不应采用暗沟排水(12.3.2)	不采用暗沟排水	符合
11	排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位(12.3.3)	加油站的排水井、雨水口和化粪池未设在作业区和油品出现泄漏流经的低位	符合
(五) 供配电			

序号	检查内容	检查记录	结论
1	加油加气加氢站的供电负荷等级可分为三级，信息系统应设不间断供电电源(13.1.1)。	油罐液位指示、罐池测漏报警仪、监控配UPS 应急电源，有50kw 柴油发电机	符合
2	加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源(13.1.2)。	380V/220 外接交流电源	符合
3	汽车加油加气加氢站的罩棚、营业室等均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min(13.1.3)。	站房，罩棚设有应急照明，连续供电时间不少于90min	符合
4	加油加气加氢站设置的小型内燃发电机组，其内燃机的排烟管口应安装阻火器(13.1.4)。	柴油发电机排烟管口安装阻火器	符合
5	排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定：排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m(13.1.4)。	柴油发电机距离最近的加油机超过 5m，排烟管口高度 4.5m 以下	符合
6	排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m(13.1.4)。	柴油发电机距离最近的加油机超过5m，排烟管口高度4.5m以下	符合
7	汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设，电缆穿越行车道部分应穿钢管保护(13.1.5)。	电缆直埋，未穿越行车道，只在东面墙角埋地敷设至配电室	符合
8*	当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内(13.1.6)。	电缆采用套钢管直埋，填实，没有其他管道	符合
9	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定(13.1.7)。	爆炸危险区域内的电气为防爆型，防爆等级符合国家标准	符合
10*	加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具(13.1.8)。	罩棚及站房用IP44级节能灯	符合
(六) 防雷、防静电			
序号	检查内容	检查记录	结论
1*	钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处(13.2.1)。	每个油罐接地点有两处	符合
2	汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω(13.2.2)。	共用接地装置，安装设施后经检测合格	符合
3	埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺管道相互做电气连接并接地(13.2.4)。	油罐与工艺管道电气连接并接地	符合
4	当加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器。(13.2.6)	罩棚采用金属屋面	符合
5	加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器(13.2.8)。	按要求设置	符合
6	加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地(13.2.7)	其液位指示报警、测漏报警信号线穿钢管配线	符合
7	380/220V 供电系统宜采用TN-S系统，当外电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器(13.2.9)。	380/220V 供电系统采用 TN-S 系统，设电涌(电涌)保护器	符合



8	地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于30Ω (13.2.10)。	防静电和防感应雷的联合接地，经检测合格，具体见防雷检测报告	符合
9	防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω (13.2.15)。	经防雷检测符合要求	符合
10	加油加气加氢站的汽油罐车卸车场地，应设卸车用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪 (13.2.11)。	卸油采用自带防静电接地报警装置	符合
11	在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接 (13.2.12)。	管道法兰已跨接	符合
12	油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头，应保证可靠的电气连接 (13.2.13)	采用静电接地夹钳并接报警仪	符合
13	油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，不应设置在爆炸危险区。(13.2.16)	静电接地桩距离汽油管口超过 1.5m	符合
14	<b>汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵的电源。紧急切断系统应具有失效保护功能(13.5.1)</b>	每台加油机均有紧急切断按钮	符合
15	工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭 (13.5.3)	加油机的加油泵的紧急切断装置设手动启动的远程控制开关	符合
16	紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关： 1.距加气站卸车点5m以内。 2.在加油加气现场工作人员容易接近的位置。 3.在控制室或值班室内。(13.5.2)	在控制室和站房外墙上设置急停按钮启动开关	符合
17	紧急切断系统应只能手动复位 (13.5.4)	紧急切断阀只能在值班室内手动复位	符合

(七)采暖通风、建筑物、绿化

序号	检查内容	检查记录	结论
1	加油加气加氢站的采暖应首先利用城市、小区或邻近单位的热源。若无条件，可自设锅炉房 (14.1.2)。	加油站处南方，不需设采暖设施	符合
2	设置在站房内的热水锅炉间应符合下列要求：当采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，且应采取防止火星外逸的有效措施(14.1.3)第3款。	无	—
3	锅炉间的门窗不宜朝向加油机、卸油点及通气管管口、放散管管口(14.1.3)第2款。	无	—
4	锅炉宜选用额定供热量不大于140KW的小型锅炉(14.1.3)第1款。	无	—
5	当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置(12.1.3)	设电磁炉厨具，与加油机等保持安全距离	符合
6	加油加气加氢站内爆炸危险区域中的房间或箱体应采取通风措施 (14.1.4)	没有爆炸危险区域内的房间	符合
7	采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> (地面)，通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置(14.1.4)	无	—
8	采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器连锁(14.1.4)	无	—
9	加油加气加氢站室内外采暖管道宜自理敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填充，进出建筑物应采取隔断措施(14.1.5)	无	—

10*	作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构(14.2.1)。	站房及其他附属建筑物的耐火等级不低于二级	符合
11	汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1 罩棚应采用不燃烧材料建造。 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。 3 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m(14.2.2)	按要求建设	符合
12	加油岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛应高出停车位的地坪0.15m~0.2m。 2 加油岛两端的宽度不应小于1.2m。 3 加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m(14.2.3)	加油岛高出地面0.15m。两端的宽度为1.2m。罩棚立柱边缘距岛端部0.6m	符合
13	站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成。站房内可设非明火餐厨设备(14.2.9)	站房设控制室，值班室、卫生间，单独设变配电室，设辅助用房，内设餐厅厨房	符合
14	站房的一部分位于加油加气作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m <sup>2</sup> ，且该站房内不得有明火设备(14.2.10)	站房不在加油作业区，其面积为240 m <sup>2</sup>	符合
15	辅助服务区内建筑物的面积不应超过本规范附录B中三类保护物标准其消防设计应符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定(14.2.11)	设辅助洗车服务区	符合
16	站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3h实体墙(14.2.12)	综合楼为独立建筑	符合
17	站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定但小于或等于25m时，其朝向加油加气作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙(14.2.14)	辅助用房采用电磁炉作厨具无明火设备，未设锅炉房	符合
18	加油站内不应建地下和半地下室(14.2.15)	无地下室或半地下室	符合
19	位于爆炸危险区域内的操作井，排水井应采取防渗漏和防火花发生的措施(14.2.16)。	油罐操作井在油罐顶，埋沙，可防渗漏和防火花	符合

注：1、带※的项目为否决项

2、检查内容栏中的黑体字为该规范的强制性条款

结论：检查项全部符合要求。该加油站符合危险化学品经营条件。

### 5.4 危险化学品经营单位安全评价现场检查表

(1)评价小组根据《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》(安监管管二字[2003]38号)附录A(规范性附录)制作的检查表进行检查。

表 5-3 危险化学品经营单位安全评价现场检查表

项目	检查内容	类别	检查记录	结论
一 安 全 管	1. 有各级各类人员的安全管理责任制。	A	具备	符合
	2. 有健全的安全管理(包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理)制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容(包括剧毒物品的“双人双锁”制等)。	A	建立	符合

理制度	3. 有完善的经营、销售（包括采购、出入库登记、验收、发放、出售等）管理制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括销售剧毒化学品的登记和查验准购证等）。	A	建有经营、销售管理制度	符合
	4. 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。	B	有该制度	符合
	5. 有符合国家标准《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）、《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-2013）的仓储物品储存养护制度。	B	储罐区符合规范要求	符合
	6. 有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程。	A	有安全操作规程	符合
	7. 有事故应急救援措施；构成重大危险源的，建立事故应急救援预案，内容一般包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、工程抢险和医疗救护、演练等。	B	有事故应急救援措施组织演练，有演练记录	符合
二安全管理组织	1. 有安全管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在10人以下的，有专职或兼职安全管理人员；个体工商户可委托具有国家规定资格的人员提供安全管理服务。	A	有专职的安全管理人员	符合
	2. 大中型仓库应有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并经常进行消防演练。	B	无此项	/
	3. 仓库应确定一名主要管理人员为安全负责人，全面负责仓库安全管理工作。	B	有安全责任人	符合
三从业人员要求	1. 单位主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。	A	有上岗资格证	符合
	2. 其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。	B	加油员经安全培训	符合
	3. 特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格。	A	加油站不配特种作业人员，需要时临时请有证人员	符合
四仓储场所要求	1. 从事批发业务的单位应有公安消防部门验收合格的专用仓库（自有或租用）。所经营的危险化学品不得存放在业务经营场所。没有也不租赁储存场所从事批发业务的单位，不得将所经营的危险化学品存放在业务经营场所。	A	其消防设施齐全，有效，处于油罐，加油机，配电等处	符合
	2. 零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，也可采取措施满足安全防护要求。店面经营面积（不含库房）应不小于60m <sup>2</sup> 。	B	加油站面积大于60m <sup>2</sup>	符合
	3. 零售业务的店面内不得设有生活设施；只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过1t，禁忌物料不能混放；综合性商场（含建材市场）所经营的危险化学品应专柜存放。	B	站房没有生活设施	基本符合
	4. 零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）应有实墙相隔。库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t。	B	加油站平面布置安全间距符合规范	符合

	5. 零售业务店面的备货库房经公安消防部门验收合格。	A	消防设施齐全	符合
	6. 大型仓库（库房或货场总面积大于 9000 m <sup>2</sup> ）、中型仓库（库房或货场总面积在 550 m <sup>2</sup> -9000 m <sup>2</sup> 之间）应在远离市区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域。	B	无此项	/
	7. 大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在 1000m 以上，也可采取措施满足安全防护要求。	B	无此项	/
	8. 大中型仓库内库区和生活区应分设，两区之间应有高 2m 以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于 5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。	B	无此项	/
	9. 小型仓库（小型仓库的库房或货场总面积小于 550 m <sup>2</sup> ）危险化学品存放总质量应与仓库储存能力相适应。	B	无此项	/
	10. 用于仓储运输的车辆，应经有关部门审验合格。	A	由供油方负责	符合
	11. 有火灾爆炸危险的液体汽车加油加气站物品装卸设施应符合《石油库设计规范》（GB50074-2014 年版）第 6 章的规定。	B	卸油采用自带金属接地	符合
	12. 汽车加油加气站应符合《汽车加油加气站设计与施工规范的规定》（GB50156-2014）的规定。	B	见加油站安全检查表	符合
五	1. 建筑物经公安消防部门验收合格。	A	消防部门验收合格	符合
仓库建筑要求	2. 库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第四章的要求。	B	站房为地上一层结构为二级防火建筑物，罐区为承重及防渗罐池	符合
	3. 库房门应为铁质或木质外包铁皮，采用外开式。设置高侧窗（剧毒物品仓库的窗户应设铁护栏）。	B	无此项	/
	4. 毒害品、腐蚀性物品库房的耐火等级不低于二级。	B	无此项	/
	5. 甲、乙类库房内不准设办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于 2.5h 的不燃烧隔墙和耐火极限不低于 1h 的楼板分隔开，其出口应直通室外或疏散通道。	B	无此项	/
	6. 对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应有防护措施。剧毒物品的库房应有机械通风排毒设备。	B	无此项	/
	7. 库房的采暖、通风和空气调节应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第九章的要求。	B	无此项	/
	8. 库房采暖应采用水暖，不得使用蒸汽采暖和机械采暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于 0.3m。采暖管道和设备的保温材料应采用非燃烧材料。	B	无此项	/
	9. 石油库应符合《石油库设计规范》（GB50074-2014 版）的规定	B	无此项	/

六 消 防 与 电 气 设 施	1. 消防给水和灭火设备应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 第八章的规定。	B	有手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器, 消防沙, 灭火毯, 配备足量	符合
	2. 消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点, 周围不准存放其它物品。	B	有专人管理, 器材设置在加油机旁, 周围无杂物	符合
	3. 有报警装置, 有供对外报警、联络的通讯设备。	B	有固定电话和手机报警	符合
	4. 应设置醒目的防火、禁止吸烟和明火标志。	B	有醒目的禁止烟火的标志, 卸油作业区未设危险告知不清晰	符合
	5. 电气设备应符合《建筑防火规范》(GB50016-2006) 第十章的规定。	B	油罐区无电气设备	符合
	6. 爆炸和火灾危险场所的电气设备应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)的规定。	B	加油机为防爆型, 加油区顶灯为节能灯, 站房普通照明	符合
	7. 设置的电瓶车、铲车是防爆型的。	B	无此项	/
	8. 库房内不准设置移动式照明灯具, 不准设置电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。	B	无此项	/
	9. 散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所, 有可燃气体浓度检漏报警仪。	B	可不设可燃气体浓度检漏报警仪	符合
	10. 有符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000) 规定的防雷装置。	B	有防雷装置并经检测合格	符合
	11. 储存甲、乙、丙类物品的储罐、管道及其装卸设施应有符合相应国家标准设计规范规定的防静电措施。	B	油罐有静电接地, 连接符合要求	符合

注: 1. 类别栏标注“A”的, 属否决项。类别栏标注“B”的, 属非否决项。

2. 根据现场实际确定的检查项目全部合格的, 为符合安全要求。

3. A 项中有一项不合格, 视为不符合安全要求。

4. B 项中有 5 项以上不合格的, 视为不符合安全要求; B 项不合格的少于 5 项(含 5 项), 但不超过实有 B 项总数的 20%, 为基本符合安全要求。

5. 对 A、B 项中的不合格项, 均应采取措施进行整改, 整改后必须由评价机构认定, 能基本达到安全要求的, 也视为基本符合安全要求。

结论: A 项有 11 项, 其中无此项 1 项(零售店面的备货库需经消防验收), 其余 10 项符合安全要求, B 项共有 34 项, 15 项无此项, 19 项符合安全要求, 整体上为符合安全要求。

(2)根据根据安监总局令第 55 号, 评价小组制定了申请经营许可证的经营单位应具

备的条件的安全检查表进行检查评价。检查评价结果见表 5-4。

表 5-4 危险化学品经营单位经营条件检查表

序号	检查内容	检查情况	符合性
1	从事危险化学品经营的单位应当依法登记注册为企业	依法登记注册	符合
2	经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》(GB50016)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156)、《石油库设计规范》(GB50074)等相关国家标准、行业标准的规定;	经评价,符合相关国家标准、行业标准的规定	符合
3	企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力,经专门的安全生产培训和应急管理部门考核合格,取得相应安全资格证书;特种作业人员经专门的安全作业培训,取得特种作业操作证书;其它从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格;	负责人和安全生产管理人员经培训考核合格取证	符合
4	危险化学品经营单位应有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程;安全生产规章制度,是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度(包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容)、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。	制定有相应的安全管理规章制度和相应的岗位操作规程	符合
5	经营剧毒化学品的,除符合上述(4)规定的条件外,还应当建立剧毒化学品双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账等管理制度。	不经营剧毒化学品	符合
6	有符合国家规定的危险化学品事故应急预案,并配备必要的应急救援器材、设备;	有《预案》,有消防救援器材	符合
7	危险化学品经营单位有储存设施经营危险化学品的,除符合上述(1~6)规定的条件外,还应当具备下列条件: (一)新设立的专门从事危险化学品仓储经营的,其储存设施建立在地方人民政府规划的用于危险化学品储存的专门区域内; (二)储存设施与相关场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规和规章和标准的规定; (三)依照有关规定进行安全评价,安全评价报告符合《危险化学品经营企业安全评价细则》的要求; (四)专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历,或者化工化学类中级以上专业技术职称,或者危险物品安全类注册安全工程师资格; (五)符合《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《危险化学品仓库储存通则》(GB15603)的相关规定。	加油站的建设工程行政手续具备,每次换证前均评价,加油站专职安全员经培训考核合格取得证书	符合
8	储存易燃、易爆、有毒、易扩散危险化学品的,除符合上述(7)规定的条件外,还应当符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493)的规定。	汽油和柴油均埋地油罐	符合

表 5-5 加油站周边情况及符合性(依据 GB50156-2021 表 4.0.4)

方位	周边情况	站内设施	实际距离 (m)	规范要求 (m)	备注
东南	赣南大道 (主干路)	汽油双层埋地油罐	74	5.5	符合
		汽油加油机	58	5	符合
		汽油通气管口	72	5	符合
		柴油双层埋地油罐	74	3	符合
		柴油加油机	58	3	符合

	架空电力线(有绝缘层 杆高10m)	柴油通气管口	73	3	符合		
		汽油双层埋地油罐	68	7.5	符合		
		汽油加油机	52	5	符合		
		汽油通气管口	66	5	符合		
		柴油双层埋地油罐	68	5	符合		
		柴油加油机	52	5	符合		
		柴油通气管口	67	5	符合		
东北	民房 (三类保护物)	汽油双层埋地油罐	41	8.5	符合		
		汽油加油机	38	7	符合		
		汽油通气管口	41	7	符合		
		柴油双层埋地油罐	54	6	符合		
		柴油加油机	47	6	符合		
		柴油通气管口	60	6	符合		
西	南康污水处理厂 (二类厂房)	汽油双层埋地油罐	66	11	符合		
		汽油加油机	56	10.5	符合		
		汽油通气管口	69	10.5	符合		
		柴油双层埋地油罐	64	9	符合		
		柴油加油机	82	9	符合		
		柴油通气管口	80	9	符合		
	架空电力线(有绝缘层 杆高10m)	汽油双层埋地油罐	25	7.5	符合		
		汽油加油机	18	5	符合		
		汽油通气管口	39	5	符合		
		柴油双层埋地油罐	21	5	符合		
		柴油加油机	18	5	符合		
		柴油通气管口	19	5	符合		
		西南	空地	/	/	/	符合

表 5-6 站内设施之间的防火距离 (m)

设施名称	相对位置	设施名称	间距 m	规定间距 m	结论
汽油埋地储罐	西北	站房	9	4	符合
		相邻埋地油罐	1.3	0.5	符合
柴油埋地储罐	西北	站房	9	4	符合
		相邻埋地油罐	1.3	0.5	符合
汽油通气管管口	东南	密闭卸油口	14	3	符合
	西北	站房	20	4	符合
柴油通气管管口	东南	密闭卸油口	20	2	符合
	西北	站房	20	3.5	符合
汽油加油机	西北	站房	6	5	符合
柴油加油机	西北	站房	34	4	符合
密闭卸油口	西北	站房	34	5	符合
综合楼 (三类保护物)	东南	密闭卸油口	41	4.5	符合
	东南	汽油加油机	30	7	符合
	东南	汽油通气管口	44	6	符合
	东南	柴油双层埋地油罐	33	6	符合
	东南	柴油加油机	30	6	符合
	东南	柴油通气管口	44	6	符合
洗车机 (三类保护物)	东北	汽油双层埋地油罐	13	8.5	符合
	东北	汽油加油机	10	7	符合

	东	汽油通气管口	31	7	符合
	东北	柴油双层埋地油罐	17	6	符合
	东北	柴油加油机	21	6	符合
	东	柴油通气管口	12	6	符合
消防水池取水口	东南	汽油双层埋地油罐	60	10	符合
	东南	汽油加油机	50	6	符合
	东南	汽油通气管口	70	10	符合
	东南	柴油双层埋地油罐	60	7	符合
	东南	柴油加油机	90	6	符合
	东南	柴油通气管口	70	7	符合
配电间	东南	汽油双层埋地油罐	17	4.5	符合
	东南	汽油加油机	14	6	符合
	东南	汽油通气管口	27	5	符合
	东南	柴油双层埋地油罐	24	3	符合
	东南	柴油加油机	40	3	符合
	东南	柴油通气管口	35	3	符合
	东南	密闭卸油口	41	4.5	符合

检查结果：该站为延期换证危化品经营许可单位，已安全经营多年。经检查，危化品管理资格证已培训取证，有完善安全生产规章制度和岗位操作规程，符合 55 号令的要求。

### 5.5 应急预案及应急演练

赣州清和石化有限公司南康清和加油站制定应急救援预案，该预案报南康区应急管理部门备案。

赣州清和石化有限公司南康清和加油站配备了灭火器、氧气呼吸器、防化服。对应急预案定期进行应急演练，由于对员工进行了预案的培训教育，演练前组织员工观摩，演练基本达到预期效果，参演人员能按各自职责进行灭火、救援、疏散、保障和抢险。

表 6-2 应急救援预案和事故调查安全检查表

序号	检查项目及内容	依据	实际情况	检查结果
1	危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。 危险化学品单位应当将其危险化学品事故应急预案报所在地设区的市级人民政府应急管理部门备案	《危险化学品安全管理条例》第七十条	制定了事故应急预案，配备了应急救援人员和器材，并组织演练 预案经南康区应急管理局备案	符合
2	生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施	《中华人民共和国安全生产法》第三十七条	不构成重大危险源，也不涉及重大危险源	符合



3	生产经营单位应当制定本单位的安全生产事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练	《中华人民共和国安全生产法》第七十八条	区编制事故应急救援预案，与赣州市和南康区事故应急救援预案相衔接，有演练记录	符合
4	消防安全重点单位应当制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练	《中华人民共和国消防法》第十六条	属于火灾重点单位每年消防演练	符合
5	事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见	《中华人民共和国安全生产法》第八十三条	建立了事故台账，按照实事求是、尊重科学的原则调查处理事故	符合

### 5.6 重点监管的危险化学品安全措施落实情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）制定检查表，对该加油站重点监管的危险化学品的安全措施落实情况进行评价，该站涉重点监管的危险化学品——汽油，评价结果见下表 5.10-1。

表 5.6-1 重点监管的危险化学品安全措施落实情况安全检查表

序号	检查内容	检查记录	检查结果
1	<b>安全措施</b>		
1.1	<b>【一般要求】</b>		
1.1.1	操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。	全员经过培训合格。	符合
1.1.2	密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。	密闭卸油、密闭加油，有油气回收系统。	符合
1.1.3	储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。	油罐配备有液位监视报警仪，监控储罐液位，并远传到站房。	符合
1.1.4	避免与氧化剂接触。	站内无氧化剂。	符合
1.1.5	生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	有安全警示标志，静电接地完善。配备了灭火器和灭火毯。	符合
1.2	<b>【特殊要求】</b> 无特殊要求。		
1.3	<b>【操作安全】</b>		

1.3.1	(1) 油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。	埋地油罐。	符合
1.3.2	(2) 往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。	双层埋地油罐，进油管按规范设计。油手套等回收至危废桶。	符合
1.3.3	(3) 当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。	有加油操作规程并督促司机遵守。附近无汽修间。	符合
1.3.4	(4) 汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。	不涉及	符合
1.3.5	(5) 注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。	加油区通风良好。	符合
1.4	<b>【储存安全】</b>		
	(1) 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。	无库房，埋地油罐储存。	符合
	(2) 应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。	站内无氧化剂。	符合
	(3) 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m <sup>3</sup> 及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。	照明设在爆炸危险区域外，潜油泵、监控仪表等均是防爆型。	符合
1.4	<b>【运输安全】</b>	第三方运输	
2	<b>应急处置原则</b>		
2.1	<b>【急救措施】</b>		
2.1.1	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。	全员接受了救援、急救知识培训并演练。配有急救箱。	符合
2.1.2	食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。		符合
2.1.3	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。		符合
2.1.4	眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。		符合
2.2	<b>【灭火方法】</b>		
2.2.1	喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。	埋地油罐	/
2.2.2	灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。	油罐区、加油区配备干粉灭火器。	符合
2.3	<b>【泄漏应急处置】</b>		

2.3.1	消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。	制定了禁烟、禁火制度并有效实施。 卸油、加油设备均配备了防拉脱设施。 设置了消防器材柜。	符合
2.3.2	少量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料。	配备了灭火毯、消防桶等。	符合
2.3.3	大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。	双层埋地油罐，并设置了泄漏监测报警	符合
2.3.4	作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 300m。	制定了应急预案并备案，按要求定期组织了演练。	符合

评价结论：该站对重点监管的危险化学品汽油按规章要求落实了相关安全措施和应急处置要求。

### 5.7 安全分类整治评价

根据《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020 年）的通知》（应急〔2020〕84 号）内危险化学品企业安全分类整治目录（2020 年）编制检查表，对该加油站的安全分类整治情况进行评价，评价结果见下表 5.7-1。

表 5.7-1 危险化学品企业安全分类整治检查表

序号	分类内容	违法依据	处理依据	检查记录	检查结果
<b>一、暂扣或吊销安全生产许可证类</b>					
1	新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款。	《危险化学品生产企业安全许可证实施办法》第四十三条。	江西省化学工业设计院（石化甲级）出具了总平面布置图	符合要求
	使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	《安全生产法》第三十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款；	《安全生产许可证条例》第四条第二款； 《危险化学品生产企业安全	未使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的	符合要求

		《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条。	生产许可证实施办法》第四十三条。	工艺、设备	
3	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。	《安全生产法》第十七条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第二款、第九条第五款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条。	《安全生产许可证条例》第十四条第二款； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。	安全距离符合 GB 50156-2021 的要求	符合要求
4	涉及重点监管危险化工工艺的装置未装设自动化控制系统。	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。	《安全生产许可证条例》第十四条第二款； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。	不涉及重点监管危险化工工艺	/
<b>二、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类</b>					
1	未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动。	《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十五条。	《危险化学品安全管理条例》第七十一条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十五条； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第三十七条。	取得危险化学品经营许可证，未超出许可范围	符合要求
2	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的；国内首次使用的化工工艺，未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。	《安全生产法》第六十二条。	不涉及生产工艺过程	/
3	一级或者二级重大危	《安全生产法》第六十	《安全生产法》	未构成危险	符合

	<p>险源不具备紧急停车功能,对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置,涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统,且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。</p>	<p>二条; 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条; 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第五条。</p>	<p>第六十二条。</p>	<p>化学品重大危险源</p>	<p>要求</p>
4	<p>涉及重点监管危险化学品工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的;装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用,且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。</p>	<p>《安全生产法》第六十二条; 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第三款; 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款; 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第四条。</p>	<p>《安全生产法》第六十二条; 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。</p>	<p>不涉及重点监管危险化学品工艺</p>	<p>/</p>
5	<p>装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。</p>	<p>《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第一款第三项; 《石油化工企业设计防火标准》(GB 50160-2008)(2018年版) 5.2.16</p>	<p>《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。</p>	<p>配电间、站房未与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内</p>	<p>符合要求</p>
6	<p>爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备,且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。</p>	<p>《安全生产法》第六十二条; 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十二条。</p>	<p>《安全生产法》第六十二条。</p>	<p>加油机等按照国家标准安装使用防爆电气设备。</p>	<p>符合要求</p>
7	<p>涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域(包括化工园区、工业园区),且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。</p>	<p>《安全生产法》第六十二条; 《危险化学品输送管道安全管理规定》第七条; 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第八条。</p>	<p>《安全生产法》第六十二条。</p>	<p>不涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道</p>	<p>/</p>
8	<p>全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施(半冷冻压</p>	<p>《安全生产法》第六十条; 《化工和危险化学品生</p>	<p>《安全生产法》第六十二条。</p>	<p>不涉及液化烃球形储罐</p>	<p>/</p>

	力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除外)，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第六条。			
9	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产品充装除外）	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第七条。	《安全生产法》第六十二条	不涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体	/
10	氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压力、柜位等连锁。存在以上三种情形之一，经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第二项； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》“9重点危险化学品特殊管控安全风险隐患排查清单（六）氯乙烯”第六、十一条。	《安全生产法》第九十六条。	不涉及氯乙烯	/
11	危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条； 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条第一款第三项； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第九条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第一条。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。	主要负责人、安全员均取证且在有效期内。	符合要求
12	涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证而上岗操作的。	《安全生产法》第六十二条； 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条。	《安全生产法》第六十二条。	不涉及危险化工工艺	/

13	未建立安全生产责任制。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条。	《安全生产法》第六十二条。	建立了安全生产责任制	符合要求
14	未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。	编制了岗位操作规程	符合要求
15	动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准，实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条。	《安全生产法》第六十二条。	制定了特殊危险作业管理制度并有效执行。	符合要求
16	列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置未开展评估，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。	《安全生产法》第六十二条。	不涉及精细化工生产装置	/
17	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品安全管理条例》第八十条第五款。	现场勘察未发现超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存	符合要求
<b>三、限期改正类</b>					
1	涉及“两重点一重大”建设项目未按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP）。	《安全生产法》第三十八条； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》3.2.3。	《安全生产法》第九十九条。	涉及重点监管危险化学品汽油，但加油站不涉及生产工艺过程	/
2	重大危险源未按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第一项。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条第三项。	未构成重大危险源	/

	检测报警装置,并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存(不少于30天)等功能。				
3	现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估,同时未按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》(安监总管三〔2017〕1号)的有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估;已开展反应安全风险评估的企业未根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施,补充完善安全管控措施的。	《安全生产法》第六十二条; 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十九条。	《安全生产法》第六十二条。	不涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺	
4	涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内,且未完成搬迁的,涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内,但未按照《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB50779)完成抗爆设计、建设和加固的。	《安全生产法》第三十八条; 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第三款,第九条第四、五款; 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附件《安全风险隐患排查表》“2设计与总图安全风险隐患排查表(二)总图布局”第七项。	《安全生产法》第九十九条。	不涉及生产装置	/
5	涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置未实现自动化控制。	《安全生产法》第三十八条; 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条; 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第七条第三款。	《安全生产法》第九十九条。	不涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺	/
6	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性	《安全生产法》第六十二条;	《安全生产法》第六十二条。	不涉及控制室或机柜	符合要求



	装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十三条。		间；监控仪器终端设于站房内	
	未按照标准设置、使用有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体和有毒气体检测报警信号未发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款第三项； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。	《安全生产法》第六十二条。	按照标准设置了油气泄漏检测报警系统，信号远传至站房内	符合要求
8	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条。	《安全生产法》第六十二条。	架空电力线路未穿越加油站作业区	符合要求
9	化工生产装置未按照国家标准要求设置双重电源供电。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条； 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）3.0.2； 《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH3038-2000）4.1、4.2。	《安全生产法》第六十二条。	不涉及化工生产装置	
10	涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》“十一、加强专业人才培养”； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十三条。	《安全生产法》第九十四条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条。	不涉及	

	育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历。				
11	未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人未每天作出安全承诺并向社会公告。	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.1.5。	《安全生产法》第九十九条。	建立了安全风险研判与承诺公告制度，每天作出安全承诺并向社会公告。	符合要求
12	危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。	《危险化学品安全管理条例》第十五条。	《危险化学品安全管理条例》第七十八条。	不涉及生产工艺过程	
13	未将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，或在变更时未进行安全风险分析。	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》4.12。	《安全生产法》第九十九条。	设有变更管理制度和安全风险评价管理制度	符合要求
14	未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。	《安全生产法》第七十九条； 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB 30077-2013)。	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条第七款。	配备相关应急救援物资	符合要求

评价结论：根据上表所述，该加油站35项检查内容18项符合要求，17项不涉及。

### 5.8 重大事故隐患情况分析

根据《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）制定检查表，对该加油站是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表5.8-1。

表 5.12-1 重大事故隐患安全检查表

序号	项目和内容	检查情况记录	检查结果
1	一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	主要负责人、安全员均取证且在有效期内。	符合
2	二、特种作业人员未持证上岗。	站内无特种作业人员，电工作业委外	符合
3	三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家	安全距离符合 GB 50156-2021 的要求	符合

序号	项目和内容	检查情况记录	检查结果
	家标准要求。		
4	四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。	不涉及重点监管危险化工工艺	符合
5	五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。	不构成重大危险源	符合
6	六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。	不涉及液化烃储罐	/
7	七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。	不涉及液化气体充装	/
8	八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	不涉及剧毒气体及硫化氢气体管道	
9	九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。	架空电力线从站外架空通过，未跨越加油站生产区	符合
10	十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。	江西省化学工业设计院（石化甲级）出具了总平面布置图	符合
11	十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备	符合
12	十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。	加油站可不设可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置，加油作业区按照国家标准安装使用防爆电气设备	符合
13	十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。	不涉及控制室或机柜间	符合
14	十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。	配备 UPS 电源、发电机	符合
15	十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。	不涉及使用安全阀、爆破片等安全附件。通气管上阻火器正常投用。	符合
16	十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制，制定了并有效实施生产安全事故隐患排查治理制度。	符合
17	十七、未制定操作规程和工艺控制指标。	制定了操作规程	符合
18	十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。	制定了特殊危险作业管理制度并有效执行。	符合
19	十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未	不涉及生产工艺过程	符合

序号	项目和内容	检查情况记录	检查结果
	经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规定性文件要求开展反应安全风险评估。		
20	二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。	现场未发现超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存	符合

评价结论：根据上表所述，该加油站未发现重大隐患。

### 5.9 商务领域安全生产重大隐患排查符合性评价

根据《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》（商建办便[2023]1400号）对该加油站进行符合性评价

表 5.15 商务领域安全生产重大隐患排查符合性检查

序号	检查内容	评价依据	检查记录	结论
1	未建立安全生产\消防安全责任制度，未建立应急预案，未建立消防巡检记录	《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》四、成品油流通	已建立安全生产\消防安全责任制度，建立应急预案，建立消防巡检记录	符合
2	未组织安全生产应急预案演练，未对从业人员安全培训教育		有组织安全生产应急预案演练，对从业人员安全培训教育考核合格	符合
3	成品油零售企业未对散装汽油\柴油销售规范管理，未落实实名制登记制度		成品油零售企业对散装汽油\柴油销售规范管理，落实实名制登记制度	符合
4	成品油零售企业未设置加油机防撞栏和相关防止车辆误碰撞措施和警示标志，未为从业人员配备个人防护用品		成品油零售企业设置加油机防撞栏和相关防止车辆误碰撞措施和限速标志，为从业人员配备个人防护用品	符合

## 6 分析评价

### 6.1 外部环境及站区总平面布置

赣州清和石化有限公司南康清和加油站为二级加油站，选址位于江西省赣州市南康区龙岭镇赣南大道北侧。站区东侧为赣南大道和架空电力线(杆高 10m)；南侧为空地；西侧为南康污水处理厂和架空电力线(杆高 10m)；北侧为部分民房 (三类民用建筑)。

该加油站周边 100m 内无文物、风景名胜，无其他甲、乙类物品生产厂房、库房以及甲、乙类液体贮罐，周边环境良好，无其他的重要公共建筑物，且无国家确认的自然保护区、风景区及其他商场、影剧院、学校等公共场所。

该加油站的站址及周边情况符合相关法律法规，规章和标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 要求。

加油站出入口分别进行设置，有利于车辆疏散；加油站场设置了围墙，有效地防止了无关人员进入加油站；加油机、储罐区与道路、站房及周围建筑的距离符合要求，站内道路布置与站外道路形成环形，利于站区安全消防。加油站将经营区域分为加油区、储罐区，营业区，功能明确、平面布置合理，符合汽车加油加气加氢站技术标准的要求。

### 6.2 建（构）筑物

站房为二级耐火结构，设有安全通道和出入口，利于人员疏散。加油机采用罩棚式，高度为 8 米，有利于气体的逸散，油罐为露天埋地式，利于逸出的气体扩散；

储罐为内钢外玻璃纤维增强塑料，油罐车至油罐的卸油管道、油罐至加油机的输油管、油气回收管埋地通气管采用导静电热塑性塑料双层管道，地面以上的通气管采用无缝钢管。

加油机为国家定点生产企业生产的产品；

建（构）筑物及设备、管道符合要求。

### 6.3 消防、防雷、防静电、安全设施评价

加油站配备了手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭火毯、消防沙等。消防器材和设施的配置符合消防的要求；

存在火灾、爆炸危险环境的场所的电气设备防爆型，接线符合要求。

储罐为埋地双层储罐，符合规范要求；

储罐进行了可靠的接地，加油机流量控制在 5~50L/min，加油时流速控制在标准要求的范围内，加油软管内附有金属线，和金属输油管进行了可靠的静电接地连接，符合

规范要求；

加油站设置了防直击雷的防雷装置，经气象防雷部门检测合格。各建筑物及储罐均在防雷装置的有效保护之下，防雷符合规范要求。

#### 6.4 安全管理制度

制订了人员的安全经营责任制。制订了各类安全管理制度和消防管理制度；对成品油经营，制订了采购、入库、销售等管理制度并建立了采购、入库、销售记录台帐。按规定使用劳动保护用品；

编写了事故应急预案并备案、演练。

安全管理可以满足在正常运行过程中的安全生产的需要。

主要负责人和安全管理人員均取得了相应资格证。

## 7.建议补充的安全对策措施

①及时识别获取适用的安全生产法律法规和政府其他要求，并执行。及时评审修订安全生产管理制度和安全操作规程。

②加油站应按《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局第 88 号令，应急管理部令第 2 号修正）和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2020)定期修订生产安全事故应急预案，并及时备案；按要求定期开展应急演练。

③持续安全生产标准化工作，提升安全生产管理水平，快到期时及时申请评审并延期换证。

④继续加强现场管理工作，定期对员工进行消防知识培训，使员工达到懂得如何预防火灾，发生火灾时如何使用消防器材。加油站对将来到本单位工作的新员工要进行安全教育，并对所从事的职业进行培训考核（并进行记录），合格后，持证上岗。

⑤控制电气点火源：加油站爆炸危险区域禁用移动式和携带式电器，严禁使用手机、电脑等非防爆电器，应加强对加油站电器使用情况的审查监督，禁止私拉乱接、违章用电。

⑥控制明火源：控制固定明火源，根据规范控制安全间距，增设安全间隔，使油气不能向火源处积聚，火源不能向爆炸危险区域散发。控制修理和烟火，营业期间不得使用电气焊、气割，动火修理时须备有消防器材、消防人员监护到位；加油区必须禁止吸烟，禁止明火。

⑦卸油严格按操作规程进行，防止卸错油罐出现混油情况，造成安全事故。

## 8.评价结论及建议

### 8.1 评价结论

1) 该加油站为成品油零售企业，属二级加油站，汽油、柴油储量未超过临界量，不构成重大危险源。火灾、爆炸是该加油站的主要危险。

2) 该加油站危险度评价表明：油罐罐区为中度危险；按《危险化学品经营单位安全评价现场检查表》评价：A 项均合格，B 项符合。

3) 该加油站的总平面布置、安全间距、建筑结构、消防安全、防雷及电气安全防护和其它安全设施已经整改落实后，符合国家和行业相关标准、规范的要求。

4) 该加油站安全生产管理制度齐全，安全管理制度执行情况较好，作业人员劳动防护用品穿着齐全、规范，可以满足在正常运行过程中的安全生产的要求。该站已建立了事故应急救援预案，经原南康区应急管理局备案登记。

**综合所述：**该加油站选址合理，建站程序符合要求。加油机、储油罐等设备由专业厂家生产，工艺流程合理，工艺布置得当，各建筑物距站外有关设施的安全距离符合标准要求。站内建筑设施之间距离中加油机与站房的距离符合规范要求，加油岛端与罩棚柱的距离符合规范要求。站房、罩棚等站内建筑物的耐火等级及防雷、防静电接地设施符合标准要求。配电线路整齐，设施符合标准，管理人员有符合要求的安全管理经验，从业人员经培训。安全制度完善、安全组织健全。该加油站对于评价人员提出的整改建议经复核已全部整改落实，因此加油站符合安全经营条件的标准。



## 8.2 建议

- 1) 该站应进一步健全安全生产管理制度，加强人员的安全知识培训和安全技能教育。完善安全技术措施设施，进一步提高本质安全度。定期进行应急演练。加强防火、防静电、防雷管理，以达到安全经营的目的。
- 2) 应定期进行事故隐患排查，并同时加强对加油作业和对储罐区的监控管理，加油时严格遵守操作规程，并杜绝油品泄漏，以防发生火灾，爆炸事故。
- 3) 设置安全警示标志保持清晰，防止站内道路交通安全事故，配备静电报警仪器应定期检查和保持良好。
- 4) 对站区设施检维修作业特别是需要动火作业时，需要制定安全作业方案，办理进罐、登高、动火作业票证审批手续。
- 5) 加油站内电动汽车充电设备不应超过 2 台。

## 9.附件

1. 营业执照
2. 建设用地规划许可证
3. 总平面布置图
4. 危险化学品经营许可证
5. 建设工程消防验收合格意见书
6. 成品油零售经营批准证书
7. 防雷设施技术检测检验报告
8. 防静电检测报告
9. 安全管理制度、安全操作规程
10. 事故应急救援预案备案证明
11. 安全管理机构文件
12. 工伤保险证明
13. 安全生产责任险证明
14. 应急预案演练记录
15. 15 天隐患排查系统登录截图
16. 安标化证书
17. 人员证书
18. 承包合同